



استاندارد ملی ایران

۸۹۰۸

تجدیدنظر اول

۱۳۹۳



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization

INSO

8908

1st.Revision

2015

فرآوردهای نفتی - تقطیر در خلا
- روش آزمون -

Petroleum products- Distillation at
reduced pressure- Test method

ICS: 75.080

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بهموجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن‌ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بهموجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتهٔ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین‌شده تهیه می‌کنند در کمیتهٔ ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیتهٔ ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد^۱ (ISO)، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک^۲ (IEC) و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی^۳ (OIML) است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی^۵ (CAC) در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید. هم‌چنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی نظامهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گران‌بها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«فرآوردهای نفتی - تقطیر در خلاً - روش آزمون»

(تجدید نظر اول)

سمت و / یا نمایندگی

اداره کل استاندارد استان مازندران

رئیس:

شهمیرزادی، خدیجه

(کارشناسی مهندسی شیمی)

دبیر:

اداره کل استاندارد استان مازندران

بصیری، فرشید

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت رویان پلیمر آریا

اسلامی، علیرضا

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

شرکت زیست گستر ساحل

حسینی، میر مسعود

(کارشناسی ارشد پدیده‌های انتقال)

بخش فرآیند گروه صنعتی انتخاب

حقیقت‌پژوه، حمیدرضا

(دکتری مهندسی شیمی)

دانشگاه امام حسین (ع)

دهنوی، محمدعلی

(دکتری مهندسی شیمی)

انبار سوخت شرکت پخش فرآورده‌های

رحیمیان، محمد

نفتی مازندران - منطقه ساری

(کارشناسی شیمی - پلیمر)

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت

صالحی، محمد

ایران - منطقه شمال

(کارشناسی مهندسی شیمی)

دانشگاه آزاد - واحد جویبار

طالبی قادیکلائی، جواد

(دکتری شیمی کاربردی)

غلامی، ابوذر
(کارشناسی ارشد تبدیل انرژی)

دانشگاه صنعت نفت- واحد محمودآباد

اداره کل استاندارد استان مازندران

گرگانی فیروزجایی، فرجاله
(کارشناسی ارشد شیمی آلی)

شرکت گاز استان مازندران

متاجی نیمور، محسن
(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان
مازندران- منطقه ساری

نادری، میثم
(کارشناسی مهندسی شیمی)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد
ج	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
ز	پیشگفتار
۱	هدف و دامنه کاربرد
۱	مراجع الزامی
۲	اصطلاحات و تعاریف
۲	خلاصه‌ای از روش آزمون
۳	اهمیت و کاربرد
۳	وسایل
۱۳	مواد و / یا واکنشگرها
۱۴	نمونه‌برداری
۱۵	آماده‌سازی دستگاه
۱۵	روش آزمون
۱۷	محاسبات و گزارش آزمون
۱۷	دقت و اربی
۲۳	پیوست الف (الزامی) روش واسنجی حس‌گرهای دما
۲۵	پیوست ب (الزامی) روش تعیین زمان پاسخ دما
۲۶	پیوست پ (الزامی) روش واسنجی خلاً سنج‌ها
۲۹	پیوست ت (الزامی) سیستم تنظیم فشار
۳۰	پیوست ث (الزامی) کنترل دستگاه با ماده مرجع
۳۲	پیوست ج (الزامی) آب‌زدایی از نمونه و فرونشاندن کف
۳۴	پیوست چ (الزامی) روش تبدیل دماهای بخار مشاهده شده به دماهای معادل اتمسفری
۳۸	پیوست ح (الزامی) مثالی برای محاسبات دقت
۳۹	پیوست خ (الزامی) تقطیر فرآورده‌های نفتی در خلاً (دستگاه خودکار)
۴۲	پیوست د (اطلاعاتی) روش تنظیم دستگاه اندازه‌گیری بخار
۹	جدول ۱ - ابعاد مجموعه ستون ژاکت خلاً

ادامه فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
۲۱	جدول ۲- دقت
۲۲	جدول ۳- دقت (بیو دیزل)
۳۱	جدول ث ۱- دماهای تقطیر ترکیبات مرجع
۴	شکل ۱- دستگاه تقطیر در خلا
۵	شکل ۲- بالن تقطیر و پوشش حرارتی
۵	شکل ۳- بالن تقطیر ۵۰۰ ml
۶	شکل ۴- ستون با راکت خلا
۸	شکل ۵- جزئیات زنجیر چکیدن یا اتصال ناودان به مبرد
۱۱	شکل ۶- محل قرار گرفتن حسگر دما
۱۱	شکل ۷- دستگاه اندازه‌گیری، دارای دماسنچ مقاومتی پلاتینی
۱۲	شکل ۸- دستگاه اندازه‌گیری، دارای دماسنچ ترموکوپل
۲۴	شکل الف ۱- حمام نقطه ذوب برای استانداردهای دما
۲۷	شکل پ ۱- واسنجی خلا سنج‌ها
۳۶	شکل چ ۱- ضریب مشخصه واتسون برای اجزا نفتی
۳۷	شکل چ ۲- مقادیر اصلاحی نقطه‌جوش برای ضریب K
	۲۴
	۲۵
	۲۶
	۲۷
	۲۸
	۲۹
	۳۰
	۳۱
	۳۲
	۳۳
	۳۴
	۳۵
	۳۶
	۳۷
	۳۸

پیشگفتار

استاندارد «فرآورده‌های نفتی - تقطیر در خلأ - روش آزمون» نخستین بار در سال ۱۳۸۵ تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران و تأیید کمیسیون‌های مربوط برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در چهل و هشتمنی اجلاس کمیته ملی استاندارد فرآورده‌های نفتی مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن‌ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط موردنوجه قرار خواهد گرفت؛ بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۸۹۰۸ سال ۱۳۸۵ است.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورداستفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ASTM D1160: 13, Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Reduced Pressure

فرآوردهای نفتی - تقطیر در خلأ - روش آزمون

هشدار- این استاندارد وظیفه‌ای در خصوص تعیین و یا معرفی الزامات ایمنی ندارد و مسئولیت برقراری الزامات ایمنی مقتضی و تعیین محدودیت‌های اجرایی آزمون، به عهده کاربر این استاندارد است.

۱ هدف و دامنه کاربرد

۱-۱ هدف از تدوین این استاندارد تعیین محدوده نقاط جوش در خلأ، برای فرآوردهای نفتی و بیو دیزل است که به طور جزئی یا کامل در بیشینه دمای مایع 400°C تبخیر می‌شوند. دو روش دستی و خودکار برای این آزمون ارائه شده است. در موارد اختلاف، آزمون مرجع با استفاده از روش دستی در فشاری با توافق طرفین انجام می‌شود.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن موردنظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها موردنظر است.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۲۸، سال ۱۳۸۱: آب مورد مصرف در آزمایشگاه تجزیه - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۷، سال ۱۳۷۹: فرآوردهای نفتی - اندازه‌گیری چگالی، چگالی نسبی (وزن مخصوص) یا گرانش آ-پی - آی نفت خام و فرآوردهای نفتی بهوسیله چگالی سنج- روش آزمون

۳-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۶۶۲، سال ۱۳۸۶: تعیین چگالی و چگالی نسبی مایعات با استفاده از چگالی سنج دیجیتال - روش آزمون

۴-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۴۱۸۹، سال ۱۳۸۸: روش‌های نمونه‌برداری دستی از مواد و فرآوردهای نفتی

2-5 ASTM D613 Test Method for Cetane Number of Diesel Fuel Oil

2-6 ASTM D1250 Guide for Use of the Petroleum Measurement Tables

2-7 ASTM D4177 Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products

2-8 ASTM D6300 Practice for Determination of Precision and Bias Data for Use in Test Methods for Petroleum Products and Lubricants

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌رود:

۱-۳

دماهی معادل اتمسفری^۱ (AET)

دماهی که از تبدیل دماهی اندازه‌گیری شده، با استفاده از معادلات پیوست چ به دست می‌آید. درصورتی که تقطیر در فشار اتمسفر انجام شود و هیچ‌گونه تجزیه حرارتی رخ ندهد، دماهی معادل اتمسفری، دماهی مورد انتظار محصول تقطیر است.

۲-۳

نقطه پایانی^۲ (EP) یا نقطه جوش نهایی^۳ (FBP)

بیشینه مقدار دماهی بخار که در طول آزمون به دست می‌آید.

۳-۳

نقطه جوش ابتدایی^۴ (IBP)

دماهی اندازه‌گیری شده بخار در لحظه‌ای که اولین قطره حاصل از میعان از نوک لوله مبرد پایین می‌افتد.

۱-۳-۳ شرح: هنگامی که یک زنجیر به نوک لوله متصل شده باشد، اولین قطره شکل‌گرفته شده به سمت پایین زنجیر جاری می‌شود. در دستگاه خودکار، اولین قطره باید پایین‌تر از انتهای نوک لوله واقع شده باشد تا توسط دستگاه شناسایی شود.

۴-۳

نقطه سرریز^۵ (SP)

بالاترین نقطه، از پایین‌ترین محل اتصال درونی ستون تقطیر و بخش چگالش، از مجموعه ستون با ژاکت خلاً است.

۴ خلاصه‌ای از روش آزمون

۱-۴ شرایط تقطیر نمونه می‌بایست به ترتیبی اعمال گردد که فشار، دقیقاً بین $0\text{--}13\text{ kPa}$ تا 67 kPa باشد و از نظر تئوری هم تقریباً یک سینی تقطیر فراهم شود.

1- Atmospheric Equivalent Temperature

2- End Point

3- Final Boiling Point

4- Initial Boiling Point

5- Spillover Point

داده‌ها می‌توانند از نقطه‌جوش اولیه، نقطه‌جوش نهایی و منحنی تقطیری که رابطه بین درصد حجمی تقطیر شده و دمای نقطه‌جوش معادل اتمسفری را نشان می‌دهد، حاصل شوند.

۵ اهمیت و کاربرد

۱-۵ این روش آزمون بهمنظور تعیین مشخصات تقطیر فرآورده‌های نفتی، بیو دیزل و برش‌های نفتی‌ای به کار می‌رود که ممکن است در صورت تقطیر در فشار اتمسفر، تجزیه گردد.

این دامنه از دمای نقطه‌جوش در شرایطی بدست‌آمده که برای دستیابی به حدود یک سینی برش نظری طراحی شده‌اند و می‌تواند در محاسبات مهندسی جهت طراحی تجهیزات تقطیر، برای آماده‌سازی آمیزه‌های مناسب (سوخت) جهت مصارف صنعتی، تعیین میزان همسانی و سازگاری با مقرارت تنظیم‌شده، تعیین مناسب بودن فرآورده به عنوان خوراک در یک فرآیند پالایش و یا به عنوان مبنای برای مقاصد دیگر به کار رود.

۲-۵ محدوده جوش به صورت مستقیم با گرانروی، فشار بخار، ارزش گرمایی، میانگین وزن مولکولی و بسیاری از ویژگی‌های شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی دیگر مناسب است. هر یک از این ویژگی‌ها می‌تواند عاملی تعیین‌کننده در مناسب بودن فرآورده، برای کاربرد موردنظر باشد.

۳-۵ داده‌های به دست‌آمده از این روش می‌تواند به عنوان یکی از ویژگی‌های فرآورده‌های نفتی که اغلب شامل محدودیت‌های فرآیند تقطیر است، مورد استفاده قرار گیرد.


۴-۵ عملیات مهندسی به طور گسترده به این روش‌های آزمون وابسته است. این روش‌های وابسته به هم در عملیات مهندسی کنونی، بسیار پرکاربردند.

۶ وسائل

۱-۶ دستگاه تقطیر در خلاً- که به صورت شماتیک در شکل ۱ نشان داده شده است، شامل اجزائی است که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌گردد (به اضافه دیگر اجزای نه‌چندان خاصی که اهمیتی در طراحی یا کاربرد ندارند و در شکل ۱ آن‌ها را می‌بینید).

تعدادی از این اجزا برای رسیدن به نتایج رضایت‌بخش در آزمون ضروری نیستند ولی اجزای مناسب دیگری وجود دارند که به افزایش کاربرد مناسب و سهولت در عمل، کمک می‌کنند.

نسخه‌های دستی و خودکار این دستگاه‌ها باید با ویژگی‌های زیر مطابقت داشته باشند. ویژگی‌های بیشتر برای دستگاه خودکار در پیوست خ، ارائه شده است.




یادآوری- در صورت تمایل یا اگر طراحی مبدل نیاز به حفاظت در مقابل بخار داشته باشد (نظیر یک اندازه‌گیر مکلود)، می‌توان از یک تله سرد، پیش از مبدأ فشار، در مرحله ۲ استفاده نمود.

شکل ۱- دستگاه تقطیر در خلا

۱-۱-۶ **بالن تقطیر**- با ظرفیت ۵۰۰ ml و جنس شیشه بوروسیلیکات یا کوارتز که با ابعاد ذکر شده در شکل ۲ و یا شکل ۳ مطابقت می‌کند و دارای پوششی حرارتی بوده که قسمت بالای آن عایق است.


این دستگاه می‌تواند بسته به سازنده آن دارای ابعاد متفاوتی باشد که این تفاوت اندازه خیلی مهم در نظر گرفته نمی‌شوند، به جز در موقعیت انتهایی استوانک دما سنج و قطر داخلی اتصال به ستون تقطیر که نباید کمتر از قطر داخلی ستون تقطیر باشد. استفاده از استوانک دما سنج روکش‌دار و دهانه جانبی دوم موجود در بالنهای تجاری به کار گرفته شده در این روش آزمون، می‌تواند جایگزین استفاده از غلاف باشد.



یادآوری ۱- برای عملیات تقطیری که در آن دما از 40°C بیشتر نمی‌شود، می‌توان جایگاه دما سنج را حذف نمود.


یادآوری ۲- جایگاه دما سنج را می‌توان با عایق کاری یا به وسیله اتصال سمباده‌ای، به اندازه لوله $19/38\text{ mm}$ ، به بالون نصب نمود.

شکل ۲- بالن تقطیر و پوشش حرارتی



شکل ۳- بالن تقطیر 500 ml

۶-۱-۶ مجموعه ستون با ژاکت خلاً- از جنس شیشه بوروسیلیکات که از یک کلاهک تقطیر به همراه مبرد تشکیل شده است. ابعاد این مجموعه در شکل ۴ نشان داده شده است. کلاهک باید در یک ژاکت خلاً شیشه‌ای کاملاً نقره‌اندود با خلاً دائمی کمتر از 10^{-5} mm Hg محصور شود (یادآوری شکل ۱ را ببینید). مبرد متصل شده، باید در ژاکت‌های آب محصور شود و رابطی در قسمت بالا برای اتصال به منبع خلاً داشته باشد. به منظور چکیدن محصول تقطیر باید یک زنجیر فلزی سبک از نوک مبرد تا 5 mm پایین‌تر از خط نشانه 10 mm ظرف جمع‌آوری، همان‌طور که در شکل ۵ نشان داده شده است، امتداد یابد. به جای زنجیر فلزی می‌توان از یک ناودان فلزی استفاده نمود تا محصول تقطیر را به دیواره ظرف جمع‌آوری برساند. این ناودان ممکن است، همان‌طور که در شکل ۵ نشان داده شده است، به نوک مبرد متصل شود یا در دهانه ظرف جمع‌آوری قرار گیرد.



اتصال نرم بین نوک محل چکیدن و دیواره مبرد برای جلوگیری از انباشت مایع

شکل ۴- ستون با ژاکت خلاً

یادآوری- هیچ روش ساده‌ای جهت تعیین خلاً داخل ژاکت، پس از درزبندی کامل آن وجود ندارد. می‌توان برای این منظور از یک سیم‌پیچ تسلا^۱ استفاده نمود، اما جرقه حاصل عملاً می‌تواند سوراخ‌های ریزی در نقاط ضعیف ژاکت ایجاد کند. حتی وجود کوچک‌ترین سوراخ یا ترک که به‌آسانی توسط چشم غیرمسلح قابل تشخیص نیست، می‌تواند خلاً داخل ژاکت را خنثی کند.

۳-۱-۶ دستگاه اندازه‌گیری دمای بخار

این حس‌گر و تعیین کننده نشانک^۱ همراه آن و تجهیزات پردازش (شرح در پیوست الف) برای اندازه‌گیری دمای بخار موردنیاز است. سیستم باید مقادیر خوانده شده را با دقت $^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,5$) در محدوده $^{\circ}\text{C} ۰\text{--}۴۰۰$ با زمان پاسخی، کمتر از دویست ثانیه ارائه دهد (با توجه به پیوست ب). مکان قرارگیری حس‌گر دمای بخار، بسیار مهم است. همان‌طور که در شکل ۶ نشان داده شده، حس‌گر باید در مرکز قسمت بالایی ستون تقطیر به گونه‌ای قرار گیرد که از نوک آن به اندازه $mm 1 \pm 3$ زیر نقطه سرریز باشد (بند ۱-۳ را مشاهده کنید). دستگاه اندازه‌گیری دمای بخار بسته به این‌که در آن از دماسنج مقاومتی پلاتینی^۲ شیشه‌ای یا فلزی استفاده شده باشد و یا از یک ترموکوپل شیشه‌ای یا فلزی، می‌تواند دارای پیکربندی متفاوتی باشد. شکل ۷ و شکل ۸ موقعیت مناسب با این دو نوع تنظیمات را در رابطه با نقطه سرریز نشان می‌دهد. قسمت بالای سیم پیچ حلزونی، در دستگاه‌های دارای دماسنج مقاومتی پلاتینی شیشه‌ای، در بالای نوک حس‌گر و در دستگاه‌های دارای ترموکوپل، در بالای نقطه اتصال ترموکوپل و در دستگاه‌های دارای ژاکت فلزی، در $mm 1 \pm 1$ بالاتر از انتهای دستگاه قرار دارد. یک روش تنظیم در ضمیمه د، تشریح شده است. دستگاه اندازه‌گیری دمای بخار باید در میان یک درزگیر حلقه‌ای فشرده، نصب شده در بالای حس‌گر دمای شیشه‌ای / رابط خلاً قرار گیرد، یا با استفاده از یک اتصال مخروطی شکل - سمباده‌ای، به ستون تقطیر وصل شود. در برخی از پیکربندی‌های دستگاه تقطیر، رابط خلاً قرار داده شده در بالای ستون تقطیر، قابل حذف شدن است. در این موارد جایگاه دستگاه اندازه‌گیری دمای بخار باید بر این اساس تنظیم شود. دستگاه اندازه‌گیری دمای دیگر بخار نیز می‌تواند دارای یک ترموکوپل یا یک دماسنج مقاومتی پلاتینی باشد و هم‌چنین باید همانند توضیحات بالا، واسنجی شود.

۴-۱-۶ ظرف جمع‌آوری

این ظرف از جنس شیشه بوروسیلیکات و مطابق با ابعاد نشان داده شده در شکل ۹ است. اگر ظرف جمع‌آوری قسمتی از یک دستگاه خودکار بوده و در محفظه‌ای که دمای آن کنترل می‌شود قرار گرفته باشد، به ژاکت نیازی نیست.

هشدار: قسمت‌های شیشه‌ای دستگاه، تحت شرایط دمایی سختی قرار دارند، بنابراین بهمنظور کاهش احتمال شکستن این اجزا در طول آزمون، باید فقط از تجهیزاتی که با نور قطبیده، بررسی شده و عاری از ترک هستند، استفاده کرد.

۵-۱-۶ خلاً سنج

دارای قابلیت اندازه‌گیری فشار مطلق با دقت $1 kPa \pm 0,1$ در محدوده کمتر از $1 kPa$ مطلق و در بیش از این فشار دارای دقت یک درصد، است. در صورت استفاده درست از اندازه‌گیر مکلود می‌توان این دقت را به دست آورد و لی فشارسنج جیوه‌ای، تنها در فشار بیش از $1 kPa$ و فقط زمانی که با یک کاتومتر^۳ مناسب (ابزاری بر مبنای یک تلسکوپ که روی یک قسمت مدرج با تقسیم‌بندی‌های جزئی قرار گرفته تا مقادیر را خیلی دقیق تعیین کند)

1- Signal

2- Platinum Resistance Thermometer (PRT) Sensor

3- Cathetometer


خوانده شود، این دقت را حاصل می‌کند. یک اندازه‌گیر الکترونیکی مانند باراترون^۱ نیز که با یک اندازه‌گیر مک‌لود و اسنجدی شده باشد نیز مناسب می‌باشد ولی باید متناوباً طبق پیوست پ، کنترل شود. یک روش واسنجی فشار مناسب، در شکل پ-۱ نشان داده شده است. خلاً سنج‌هایی که بر اساس آشکارسازهای سیم‌های پرحرارت، تابشی یا هدایتی کار می‌کنند، توصیه نمی‌شوند.

یادآوری- تجهیزات مناسب جهت اندازه‌گیری فشار سیستم در طول آزمون، یک تنسیومتر^۲ یا فشارسنج الکترونیکی است که خروجی را در یک اندازه‌گیر اولیه (مانند اندازه‌گیر Non-tilting McLeod)، قابل تبدیل کند.

۱-۵-۱ هنگام نصب دستگاه، ترجیحاً خلاً سنج را به لوله جانبی حس‌گر دما/ رابط خلاً ستون تقطیر و یا به لوله جانبی حس‌گر/ رابط خلاً مبرد متصل کنید. طول اتصالات باید تا حد امکان کوتاه باشد و قطر داخلی آن‌ها کمتر از ۸ mm نباشد.

۶-۱-۶ دستگاه تنظیم فشار

این دستگاه قادر به ثابت نگهداشتن فشار با دقت ۰,۰۱ kPa برای فشارهای ۱ kPa مطلق یا کمتر و دقت یک درصد فشار مطلق، برای فشارهای ۱ kPa یا بیشتر است. تجهیزات مناسب برای این منظور در پیوست ت، شرح داده شده است. هنگام نصب دستگاه، سیستم تنظیم فشار را به لوله فوقانی مبرد وصل کنید. طول اتصالات باید تا حد امکان کوتاه باشد و قطر داخلی آن‌ها کمتر از ۸ mm نباشد.



یادآوری ۱- اگر سوراخ کوچکی روی نوک مبرد وجود نداشت، زنجیر را به وسیله فتر و قلاب طبق شکل آویزان کنید.

یادآوری ۲- زنجیر نشان داده شده باید به اندازه‌ای باشد که جایه‌جاشدگی مایع زیر نشان ۲۰۰ ml، بیش از ۰,۱ ml نباشد.

شکل ۵- جزئیات زنجیر چکیدن یا اتصال ناودان به مبرد

1- Baratron

2- Tensiometer


جدول ۱- ابعاد مجموعه ستون ژاکت خلاً (مربوط به شکل ۴)

اجزا	نقش بحرانی	ابعاد ^a	توضیحات
A	خیر	۲۶۵ ± ۱۰	-
B	بله	۹۹ ± ۴	نقطه سرریز
C	بله	۸۵ ± ۳	اندازه‌گیری داخلی آن‌ها دشوار است. توسط تولیدکنندگان مجموعه، استفاده می‌شود. این ابعاد درجایی است که مرکز لوله داخلی زاویدار بهوسیله دیواره داخلی ستون عمودی، قطع می‌شود.
D (OD)	خیر	$۶۴,۵ \pm ۲$	-
E	خیر	$۱۴,۲۳$ یا $۱۹,۳۸$	اتصال مخروطی شکل- سمباده‌ای- بخش مادگی ^b
F	خیر	$۳۵,۲۵$	اتصال کروی شکل- سمباده‌ای- بخش نری ^b
G	خیر	۳۵ ± ۱۰	این منطقه بهوسیله عایق قسمت بالای پوشش حرارتی پوشانیده می‌شود.
H (ID)	بله	$۲۴,۷ \pm ۱,۲$	استفاده از یک لوله با قطر خارجی ۲۸ mm که از این ابعاد به دست می‌آید.
I	خیر	$۲-۱۲$	دریچه، امکان مشاهده میزان جوش و نظافت را می‌دهد، اما همچنان اجازه از دست رفتن حرارت را نیز می‌دهد.
J	خیر	۶۰ ± ۲۰	-
K	خیر	۱۲ ± ۷	-
L (OD)	خیر	۸	اتصال میانی خنک‌کننده، حد مجاز: کمینه مقدار
M	بله	۲۳۰ ± ۱۳	این ابعاد، تعیین‌کننده مقدار بخار متراکم شده در هنگام پایین رفتن است و بر روی دما و نتایج بازیابی تأثیرگذار است.
N(OD)	خیر	۳۸ ± ۲	-
O	بله	۱۴۰ ± ۲۰	این ابعاد بر روی بازده تراکم بخار که خود بر میزان دما و نتایج بازیابی مؤثر است، تأثیرگذار می‌باشد.
P (ID)	بله	$۱۸,۷ \pm ۱,۱$	استفاده از لوله با قطر خارجی ۲۲ mm که از این ابعاد به دست می‌آید.
Q	بله	$۶۰^{\circ} \pm ۲^{\circ}$	-
R	غیرکاربردی		اتصال به سیستم خلاً، هر وسیله مناسب، مجاز است.
S	غیرکاربردی		گسترش در بالای بخش تراکم؛ باید کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از قطر داخلی بخش تراکم باشد.
T (ID)	بله	$۱۸,۷ \pm ۱,۱$	استفاده از لوله با قطر خارجی ۲۲ mm که از این ابعاد به دست می‌آید.


ادامه جدول ۱- ابعاد مجموعه ستون ژاکت خلاً (مربوط به شکل ۴)

اجزا	نقش بحرانی ^c	ابعاد ^a	توضیحات
U	بله	۱۴۰ ± ۵	این ابعاد بر روی بازده تراکم بخار که خود بر میزان دما و نتایج بازیابی مؤثر است، تأثیرگذار می‌باشد.
V	خیر	غیرکاربردی	گسترش در قسمت بالا و پایین بخش تراکم، توسط سازنده متفاوت است و هیچ تأثیری در آزمون ندارد.
W	خیر	۱۲ ± ۷	-
X	بله	۵۰ ± ۸	-
Y	بله	۳۰ ± ۷	فاصله تا پایان محل چکیدن
<p>یادآوری ۱- این ابعاد به عنوان راهنمایی برای تأیید ساخت مناسب این مجموعه است. ابعاد واقعی که توسط شیشه‌سازان مورداستفاده قرار می‌گیرد تا حدودی با این ابعاد متفاوت است و به دست آوردن آن‌ها بعد از ساخت مجموعه و سرهم کردن قطعات کار دشواری است. آن دسته از ابعادی که به عنوان ابعاد بحرانی بیان شده‌اند باید در فهرست رواداری مربوط به قطعات، آورده شوند. ابعادی که در این جدول آمده است، از دفترچه راهنمای دستگاه‌های خودکار و دستی گوناگون تولیدشده در کارخانه‌هایی که در برنامه بین آزمایشگاهی، جهت به دست آوردن صحت این روش آزمون شرکت کرده‌اند، جمع‌آوری شده است.</p>			
<p>یادآوری ۲- از آنجایی که اعتقاد بر این است که وردایی گستره کنونی در ابعاد، منجر به دقت بالای این روش آزمون می‌شود، با مطالعات بیشتر به مجموعه‌ای از ابعاد با گستره محدودتر خواهد رسید. ابعاد در نظر گرفته شده برای این مجموعه و اجزای دیگر دستگاه تا سال آینده قابل دسترس خواهد بود و با پیاده‌سازی آن انتظار می‌رود اصلاحیه اولیه این روش آزمون، بعد از پنج سال انتشار یابد.</p>			
<p>a- ابعاد بر حسب mm است.</p> <p>b- اتصالات شیشه‌ای- سمباده‌ای ساخته شده توسط تولیدکنندگان مختلف ممکن است دارای نسبت‌های مختلفی از قطر به طول باشد. بهمنظور استفاده از این اتصالات در هر ابعادی مناسب بوده و در برخی از موارد، اندازه قطر آن‌ها مهم نمی‌باشد. به‌حال این مسئله که بخش‌های نری و مادگی هر اتصال از این مجموعه به گونه‌ای باشد که از اتلاف وقت و ضررهای مالی اجتناب شود، مهم است.</p> <p>c- critical</p>			


- ابعاد بر حسب میلی‌متر هستند.



شکل ۶- محل قرار گرفتن حسگر دما



شکل ۷- دستگاه اندازه‌گیری، دارای دماسنجه مقاومتی پلاتینی



شکل ۸- دستگاه اندازه‌گیری، دارای دماسنجه ترموموکوبل

۷-۱-۶ دستگاه ایجاد خلا

این دستگاه می‌تواند شامل یک تا چند پمپ خلا و چند مخزن موج‌گیر^۱ (جهت یکنواخت نگهداشتن خلا سیستم) باشد که قادر به ثابت نگهداشت فشار تا یک درصد بیشتر از محدوده تمام فشارهای عملیاتی است. یک رابط بهمنظور اتصال دستگاه ایجاد خلا به بالای مبرد، مورداستفاده قرار می‌گیرد، (شکل ۱ را مشاهده کنید) بهطوری که لوله آن دارای قطر داخلی ۸ mm یا بیشتر و کمترین طول ممکن باشد. یک پمپ تک مرحله‌ای با کمینه ظرفیت ۱۳۰ l/min تا ۸۵ l/min (۴۶ cfm تا ۳ cfm) در ۱۰۰ kPa از منبع خلا، مناسب است ولی اگر تقطیر در فشار کمتر از ۵ kPa انجام شود یک پمپ دو مرحله‌ای با ظرفیت مشابه یا بیشتر از این توصیه می‌شود. مخازن موج‌گیر، با کمینه ظرفیت پنج لیتر برای کاهش نوسانات فشار توصیه می‌شوند.

۸-۱-۶ تله سرد^۲

۸-۱-۶ تله سرد، بین نوک مبرد و منبع خلا قرار گرفته تا اجزای سبک محصول تقطیر را که در مبرد، متراکم نشده‌اند، بازیابی کند. این تله باید با یک سردکننده که قادر به نگهداشتن دمای تله در کمتر از -40°C است، سرد شود. معمولاً نیتروژن مایع برای این منظور به کار می‌رود.

۸-۱-۶ تله سرد بین حسگر دما/ رابط خلا و خلا سنج قرار گرفته تا اندازه‌گیر را از آلودگی ناشی از اجزا سبک محصول تقطیر، حفظ کند.

1- Surge Tank
2- Cold Traps

هشدار: اگر نشت هوا به مقدار قابل توجهی در سیستم وجود داشته باشد و نیتروژن مایع به عنوان سردکننده به کار رود، ممکن است هوا (اکسیژن) در تله متراکم شود. در صورت وجود هیدروکربن ها در تله، ممکن است ضمن گرم شدن تله طبق بند ۱۰-۱۲، حریق یا انفجار رخ دهد.

۹-۱-۶ دی اکسید کربن جامد یا هوای مایع

برای خنک کردن بالن و گرم کن، در پایان عمل تقطیر استفاده می گردد.

۱۰-۱-۶ نیتروژن فشار پایین - به منظور آزاد کردن خلا در سیستم، لازم است.

۱۱-۱-۶ صفحه محافظ یا محفظه ایمنی

در صورت بروز مشکل در دستگاه تقطیر و وقوع اتفاق ناگوار، این صفحه یا محفظه، از آزمایشگر محافظت می کند. استفاده از شیشه تقویت شده، شیشه پلکسی^۱ شفاف با ضخامت ۶ mm یا یک ماده شفاف با قدرت معادل توصیه می شود.

۱۲-۱-۶ دستگاه گردشی سردکننده

این دستگاه قادر به تأمین گستره دمایی 30°C تا 80°C با رواداری $\pm 3^{\circ}\text{C}$ در سیستم مبرد و ظرف جمع آوری است. در دستگاه های خودکار که ظرف جمع آوری در یک محفظه با دمای کنترل شده قرار دارد، سیستم گردشی سردکننده فقط قادر به تأمین برودت برای سیستم مبرد باشد.

۷ مواد و / یا واکنشگرها

۱-۷ نرمال تترا دکان - با خلوص آزمایشگاهی.

۲-۷ سوخت مرجع ستان ASTM (نرمال هگزا دکان)

مطابق با مشخصات ذکر شده در استاندارد بند ۵-۲

۳-۷ گریس سیلیکونی

گریس سیلیکونی مخصوص خلا زیاد که مشخصاً برای استفاده در انجام عملیات در خلا زیاد، تولید شده است.

۴-۷ روغن سیلیکونی

این روغن توسط تولید کننده، برای استفاده طولانی مدت در دماهای بیشتر از 350°C تأیید شده است.

۵-۷ تولوئن - با درجه خلوص صنعتی

۶-۷ سیکلوهگزان - با درجه خلوص صنعتی

۱-۸ نمونه برداری باید طبق استاندارد ملی شماره ۴۱۸۹ یا استاندارد ASTM D4177 انجام شود. فرض بر این است که یک نمونه چهار تا هشت لیتری که شاخصی از یک محموله یا واحد عملیاتی است، توسط آزمایشگاه دریافت شده و برای انجام یک سری از آزمون‌ها و تجزیه و تحلیل‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱-۱-۸ کمترین حجم نمونه موردنیاز برای انجام این آزمون، ۲۰۰ ml است.

۲-۸ نمونه مورداستفاده برای این آزمون باید عاری از هرگونه رطوبت باشد. اگر احتمال وجود رطوبت قطرات رطوبت روی دیوار ظرف، یک لایه مایع در ته ظرف، ...) در نمونه باشد، طبق روش کار ذکر شده در بند ج-۱، عمل کنید و مقدار کافی از نمونه را آب‌گیری کنید تا ۲۰۰ ml از نمونه، برای بالن تقطیر به دست آید.

۳-۸ چگالی برش روغنی، در دمای ظرف جمع‌آوری را به وسیله یک هیدرومتر^۱، طبق استاندارد ملی شماره ۱۹۷ یا توسط یک چگالی سنج رقمی طبق استاندارد ملی شماره ۱۰۶۶۲ و با استفاده از محاسبات ریاضی و جداول راهنمای استاندارد ASTM D1250 و یا ترکیبی از آن‌ها به دست آورید.

۴-۸ اگر نمونه بلا فاصله پس از دریافت، مورد آزمون قرار نمی‌گیرد، آن را در دمای محیط یا پایین‌تر نگه‌داری کنید. اگر نمونه در یک ظرف پلاستیکی دریافت شده، قبل از نگه‌داری، آن را به یک ظرف شیشه‌ای یا فلزی منتقل کنید.

۵-۸ نمونه، پیش از پر کردن در دستگاه، باید کاملاً مایع باشد. در صورت قابل‌رؤیت بودن بلورها، نمونه را تا دمایی حرارت دهید که بلورها حل شوند. آنگاه نمونه را با توجه به مقدار، گرانروی و عوامل دیگر، به مدت پنج تا پانزده دقیقه به شدت به هم بزنید تا از یکنواختی آن اطمینان حاصل کنید.

اگر ذرات جامد در دمای بیش از ۷۰°C هنوز قابل‌رؤیت باشند، احتمالاً دارای ماهیت معدنی بوده و قابل تقطیر شدن، نمی‌باشند. این ذرات جامد را، به وسیله پالایه^۲ یا قیف جدا کننده، از نمونه جدا کنید.

۱-۵-۸ موادی نظیر، باقی‌مانده‌های موم‌های زنجیره بلند و موم‌هایی با نقطه ذوب بالا^۳، وجود دارند که در دمای ۷۰°C به طور کامل مایع نمی‌شوند. این ذرات جامد و نیمه جامد نباید از نمونه جدا شوند، چون بخشی از خوراک هیدروکربنی می‌باشند.

۹ آماده‌سازی دستگاه

۱-۹ حس‌گرهای دما و تعیین‌کننده نشانک همراه آن و ابزار پردازش اندازه‌گیری دمای بخار را طبق پیوست الف، واسنجی کنید.

1- Hydrometer

2- Filter

3- Visbroken Residues and High Melting Point Waxes

- ۲-۹** عملکرد سیستم تنظیم فشار را طبق پیوست ت، کنترل کنید.
- ۳-۹** قسمت‌های شیشه‌ای را تمیز و خشک و اتصالات را مجدداً روان‌کاری کنید. از گریس سیلیکون به مقدار لازم جهت تشکیل یک لایه یکنواخت روی سطوح شیشه-سمباده‌ای استفاده کنید. مقدار اضافی گریس می‌تواند در شروع کار باعث نشت و ایجاد گردد.
- ۴-۹** قطعات دستگاه را نصب و پیش از پر کردن نمونه، آزمون نشت‌یابی را طبق بند پ-۲-۳ انجام دهید.
- ۵-۹** کل دستگاه را با یکی از مواد معرفی شده در بندهای ۱-۷ و ۲-۷ طبق پیوست ث، کنترل کنید.
- ۱۰** **روش آزمون**
- ۱-۱۰** زمان آخرین بار واسنجی شدن حس‌گر دما را مشخص کنید. اگر زمان بیشتری از آنچه در پیوست الف ذکر شده، سپری شده باشد، آن را (مطابق پیوست الف) مجدداً واسنجی کنید.
- ۲-۱۰** دمای سردکننده مبرد را در دست کم 30°C کمتر از پایین‌ترین دمای بخار که در طول آزمون مشاهده خواهد شد، تنظیم کنید.
- یادآوری**- دمای مناسب سردکننده جهت تقطیر بسیاری از مواد، برابر با 60°C است.
- ۳-۱۰** معادل 200 ml از نمونه را با توجه به چگالی آن (در دمای ظرف جمع‌آوری)، با دقت 0.1 g توزین نمایید و درون بالن تقطیر بریزید.
- ۴-۱۰** اتصالات کروی شکل دستگاه تقطیر را با کمترین مقدار موردنیاز از یک گریس مناسب، روان‌کاری کنید (یادآوری بند ۴-۱۰ را مشاهده کنید). قبل از گریس کاری مطمئن شوید که سطوح اتصالات تمیز هستند. بالن را به اتصال کروی تحتانی کلاهک تقطیر متصل کنید و گرم‌کن را زیر بالن قرار دهید. ژاکت فوقانی را در جای خود قرار دهید و بقیه دستگاه را نصب کنید. از گیره‌های فتری برای محکم کردن اتصالات استفاده کنید.
- یادآوری**- استفاده از گریس سیلیکونی مخصوص خلاً زیاد، برای این کار توصیه می‌شود. استفاده بیش از حد از این روان‌کننده در اتصالات بالن، می‌تواند سبب کف‌کردن نمونه در طول تقطیر شود.
- ۵-۱۰** چند قطره روغن سیلیکون را در زیر جایگاه دما‌سنج در بالن^۱ بریزید و حس‌گر دما را در درون آن قرار دهید. حس‌گر را می‌توان با استفاده از یک لایه پشم‌شیشه در بالای جایگاه آن، محکم نمود.
- ۶-۱۰** پمپ خلاً را روشن کنید و مراقب کف‌نمودن محتويات درون بالن باشید. در صورت کف‌نمودن نمونه، فشار دستگاه را به آرامی افزایش دهید تا کف فروکش کند. حرارت کمی را اعمال کنید تا گاز حل شده، خارج شود. به منظور دستیابی به توصیه‌های عمومی، برای فرونشاندن کف اضافی نمونه، بند ج-۲ را ببینید.

۷-۱۰ دستگاه را تخلیه کنید تا فشار به مقدار تعیین شده برای تقطیر برسد. (یادآوری بند ۷-۱۰ را مشاهده کنید) عدم دستیابی به این فشار یا مشاهده افزایش یکنواخت فشار در دستگاه (درحالی که پمپ از مدار خارج شده است) نشانگر وجود نشت جدی در سیستم است. با ورود نیتروژن، سیستم را به شرایط ۱ atm ۱ برسانید و همه اتصالات را مجدداً روان کاری کنید. اگر با این عمل، خلاً کامل در سیستم برقرار نشد، قسمت‌های دیگر سیستم را از لحاظ نشت بررسی کنید.

یادآوری- فشار توصیه شده $1/3 \text{ kPa}$ (10 mm Hg) است. برای فرآوردهای سنگین با نقطه جوش بالای 500°C ، فشار 0.13 kPa (1 mm Hg) یا 0.26 kPa (2 mm Hg) به طور عمومی مشخص شده است.

۸-۱۰ پس از رسیدن به فشار موردنظر، گرم کن را روشن و بالن را تا حد امکان به سرعت گرم کنید به طوری که نمونه کف نکند. به محض آن که بخار یا مایع برگشتی در دهانه بالن مشاهده شد، سرعت گرمادهی را به گونه‌ای تنظیم کنید که محصول با سرعت یکنواخت 6 ml/min تا 8 ml/min بازیابی شود. (یادآوری بند ۸-۱۰ را مشاهده کنید)

یادآوری- رسیدن به سرعت بازیافت موردنظر، در ابتدای تقطیر بسیار مشکل است ولی پس از بازیافت اولین 10% محصول تقطیر، سرعت باید تنظیم گردد.

۹-۱۰ دمای بخار، زمان و فشار را در نقطه جوش اولیه نمونه و مقادیر بازیافت شده در هر یک از درصدهای حجمی 5 ، 10 ، 20 ، 30 ، 40 ، 50 ، 60 ، 70 ، 80 ، 90 ، 95 و در نقطه پایان جمع شدن نمونه، در ظرف جمع آوری را ثبت کنید. اگر دمای مایع به 400°C رسید و یا پیش از مشاهده نقطه پایان، بخار به بیشینه دمای خود رسید، دمای بخار خوانده شده، در کل حجم بازیافت شده را در پایان تقطیر یادداشت کنید. زمانی که فرآورده از نظر تطابق با یک سری از مشخصات، مورد آزمون قرار می‌گیرد، همه مشاهدات خواسته شده (چه در قسمت بالا، آمده باشد یا نه) را یادداشت کنید.

یادآوری- بیشینه دمای بخار، از تقطیر کامل برش روغنی یا شروع شکست مولکولی در نمونه، حاصل می‌گردد.

۱۰-۱۰ مشاهده افزایش ناگهانی فشار (که با تشکیل بخارهای سفید و افت دمای بخار همراه است) به معنی شکست مولکولی زیاد ماده مورد آزمون است. در این صورت فوراً تقطیر را متوقف و مورد را یادداشت کنید. در صورت لزوم، تقطیر را دوباره با یک نمونه تازه در فشار پایین‌تر انجام دهید.

۱۱-۱۰ گرم کن بالن را 5 cm تا 10 cm پایین بیاورید و بالن و گرم کن را با جریان آرامی از هوا، یا ترجیحاً با جریان دی‌اکسید کربن (یادآوری بند ۱۱-۱۰ را مشاهده کنید) خنک کنید. اگر نیاز به باز نمودن دستگاه قبل از سرد شدن تا دمای کمتر از 200°C است، محتویات دستگاه را تحت جریان نیتروژن خشک قرار دهید. به منظور تحت فشار قرار دادن مجدد، از دی‌اکسید کربن نیز می‌توانید استفاده کنید، مشروط به این که تله‌های نیتروژن مایع به کار نروند.

هشدار-۱: دمیدن هوا به محتویات دستگاه تقطیر درحالی که هنوز دارای بخارهای داغ برش روغنی است می‌تواند منجر به حریق یا انفجار شود.

هشدار-۲: علاوه بر رعایت توصیه‌های دیگر، تقطیر را در بیشینه دمای بخار 350°C متوقف کنید، چون استفاده طولانی از بالن تقطیر در دمای بیش از 350°C و فشار کمتر از 1 kPa ممکن است منجر به تغییر شکل بالن در اثر حرارت شود. در این حالت، بالن را پس از استفاده، کنار بگذارد. می‌توانید از بالنی با جنس کوارتز استفاده کنید.

یادآوری- در صورت ترک خوردن بالن در طول آزمون یا طی مرحله سرد شدن، استفاده از جریان آرام کربن دی‌اکسید، برای سرد کردن بالن و جلوگیری از آتش‌سوزی ترجیح داده می‌شود.

۱۲-۱۰ دمای تله سرد را که قبل از منبع خلأ قرار گرفته، به دمای محیط برسانید. حجمی از محصولات سبک جمع شده در تله را بازیابی کنید و آن را اندازه‌گیری و یادداشت نمایید.

۱۳-۱۰ ظرف جمع‌آوری را جدا کرده و سپس آن را تخلیه و برای انجام چرخه پاک‌سازی، دوباره در درون دستگاه قرار دهید و یا ظرف دیگری را جایگزین آن کرده و از آن استفاده کنید. بالن را بردارید و بالن دیگری پر از یک حلال پاک‌کننده (یادآوری بند ۱۳-۱۰ را مشاهده کنید) را جایگزین آن کنید. عمل تقطیر را در فشار اتمسفری انجام داده تا دستگاه تمیز شود. پس از تمیز شدن دستگاه، بالن و ظرف جمع‌آوری را بردارید و با جریان آرام هوا یا نیتروژن، دستگاه را خشک کنید. می‌توانید از تولوئن یا سیکلوهگزان به عنوان حلال پاک‌کننده، استفاده نمایید.

۱۱ محاسبات و گزارش آزمون

۱-۱۱ دماهای بخار مشاهده شده را با استفاده از معادلات ارائه شده در پیوست چ، به دماهای اتمسفر تبدیل کنید.

۲-۱۱ دماهای معادل اتمسفری را بر حسب نزدیکترین درجه سلسیوس، مربوط به درصد حجمی مایع بازیافت شده در ظرف جمع‌آوری، گزارش کنید. همچنین مشخصات نمونه، چگالی (بند ۳-۸ را مشاهده کنید)، مقدار کل مایع تقطیر و بازیافت شده در ظرف جمع‌آوری و تله سرد (قبل از منبع خلأ)، هرگونه پدیده غیرعادی، نظیر کف کردن یا سرفنت و اقداماتی که برای رفع مشکل انجام شده است را گزارش نمایید.

۱۲ دقت و اریبی^۱

۱-۱۲ دقت

دقت این روش آزمون با استفاده از اطلاعات به دست آمده از یک برنامه آزمایشگاهی مشترک، شامل ۹ آزمایشگاه و انجام آزمون بر روی ۸ نمونه، در سال ۱۹۸۳ تعیین گردید. در این برنامه، یک آزمایشگاه از دستگاه تحلیل گر تقطیر در خلأ خودکار استفاده کرده و نتایج به دست آمده از این تجهیزات، شامل داده‌های مورد استفاده در این بیان دقت است. بیان دقت برای این روش آزمون به صورت زیر است:

۱-۱-۱۲ تکرارپذیری- اختلاف بین دو نتیجه آزمون متوالی، بر حسب $^{\circ}\text{C}$ ، به دست آمده توسط یک آزمونگر با استفاده از وسایل یکسان، تحت شرایط عملیاتی یکسان بر روی مواد آزمون یکسان، در طولانی مدت، با اجرای معمول و صحیح این روش آزمون، می‌تواند تنها در یک مورد از هر ۲۰ مورد از مقادیر مشخص شده در جدول ۲ بیشتر شود.

۲-۱-۱۲ تجدید پذیری- اختلاف بین دو نتیجه آزمون منفرد و مستقل، بر حسب $^{\circ}\text{C}$ ، به دست آمده به وسیله آزمونگرهای مختلف که در آزمایشگاه‌های متفاوت کار می‌کنند، بر روی مواد آزمونی یکسان، در طولانی مدت، با اجرای معمول و صحیح این روش آزمون، می‌تواند تنها در یک مورد از هر ۲۰ مورد از مقادیر مشخص شده در جدول ۲ بیشتر شود.

۳-۱-۱۲ سرعت تغییر دماهای معادل اتمسفری بر حسب $^{\circ}\text{C}$ ، نسبت به درصد حجمی مایع بازیافت شده به صورت $\frac{\%}{\text{c}}$ نشان داده شده می‌شود. در هر نقطه بین نقاط ۹۰٪ و ۱۰٪ فرض می‌شود که این مقدار متوسط $\frac{\%}{\text{c}}$ ، مربوط به دو نقطه قبل و بعد از نقطه موردنظر باشد. در هیچ حالتی فاصله این دو نقطه نباید بیش از ۲۰٪ بازیافت باشد. با استثناء نقطه ۵٪ که در آن فاصله نباید بیش از ۱۰٪ باشد. مثال پیوست ح را ببینید.

۲-۱۲ مقادیر دقت ذکر شده در جدول-۲، از معادلات زیر به دست می‌آیند. به منظور محاسبه دقت مقادیر $\frac{\%}{\text{c}}$ که در جدول بیان نشده‌اند، از این معادلات استفاده کنید.

۱-۲-۱۲ تکرارپذیری (r) را می‌توان با استفاده از معادله زیر محاسبه کرد:

$$r = \frac{M[e \cdot \exp[a + b \cdot \ln(1.8s)]]}{1.8} \quad (1)$$

که در آن:

r : تکرارپذیری بر حسب درجه سلسیوس (AET)؛

e : پایه تابع لگاریتمی طبیعی معادل تقریباً 2.718281828 ؛

a, b, M and s : ثابت‌های حاصل از بند ۱-۵-۱۲؛

S : سرعت تغییرات دما بر حسب درجه سلسیوس (AET) نسبت به درصد حجمی بازیافت شده.

۲-۲-۱۲ تجدید پذیری (R) را می‌توان با استفاده از معادلات زیر محاسبه کرد:

$$R = \frac{M'[e \cdot \exp[a' + b' \cdot \ln(1.8s)]]}{1.8} \quad (2)$$

که در آن:

R : تجدید پذیری بر حسب درجه سلسیوس (AET)؛

M', b', a' : ثابت‌های به دست آمده از بند ۲-۵-۱۲؛

S : سرعت تغییرات دما بر حسب درجه سلسیوس (AET) نسبت به درصد حجمی بازیافت شده.

۳-۲-۱۲ به مثال پیوست ۵، مراجعه کنید.

برای محاسبه دقت، در فشارهای 1 mm Hg تا 13 kPa (۱۰ تا 1 mm Hg) از ثابت‌های محاسبه شده توسط درونیابی خطی که در بند ۱۲-۵-۱۲ و ۲-۵-۱۲ آورده شده، استفاده کنید.

۴-۱۲ اریبی - هیچ ماده مرجع مناسبی برای تعیین اریبی در این روش آزمون وجود ندارد.

۵-۱۲ ثابت‌های موردنیاز برای انجام محاسبات - جدول ۲ را مشاهده کنید.

۱-۵-۱۲ ثابت‌های موردنیاز برای محاسبه تکرارپذیری (r):

: $(1\text{ mm Hg}) \cdot 13\text{ kPa}$ در ۱-۵-۱۲

نقطه پایانی	حجم بازیافت شده		نقطه‌جوش اولیه	قطع زمانی ثابت‌ها
	(۶۰ - ۹۵)٪	(۵ - ۵۰)٪		
۰,۷۱۸	۰,۴۳۹	۰,۴۳۹	۲,۳۷۲	a
.	۰,۲۴۱	۰,۲۴۱	.	b
۲,۹	۳,۰	۲,۹	۲,۹	M

: $(1\text{ mm Hg}) \cdot 13\text{ kPa}$ در ۲-۱-۵-۱۲

نقطه پایانی	حجم بازیافت شده		نقطه‌جوش اولیه	قطع زمانی ثابت‌ها
	(۶۰ - ۹۵)٪	(۵ - ۵۰)٪		
۱,۵۲۱	۰,۲۴۰	۰,۲۴۰	۲,۲۴۶	a
.	۰,۳۵۰	۰,۳۵۰	.	b
۲,۸	۲,۹	۲,۸	۲,۸	M

۲-۵-۱۲ ثابت‌های موردنیاز برای محاسبه تجدید پذیری (R):

: $(1\text{ mm Hg}) \cdot 13\text{ kPa}$ در ۱-۲-۵-۱۲

نقطه پایانی	حجم بازیافت شده		نقطه‌جوش اولیه	قطع زمانی ثابت‌ها
	(۶۰ - ۹۵)٪	(۵ - ۵۰)٪		
۲,۹۳۱	۰,۸۱۵	۱,۳۸۸	۳,۵۱۲	a'
.	۰,۶۳۹	۰,۶۳۹	.	b'
۳,۰	۳,۳	۳,۳	۳,۰	M'

: $(1\text{ mm Hg}) \cdot 13\text{ kPa}$ در ۲-۲-۵-۱۲

نقطه پایانی	حجم بازیافت شده		نقطه‌جوش اولیه	قطع زمانی ثابت‌ها
	(۶۰ - ۹۵)٪	(۵ - ۵۰)٪		
۲,۸۱۵	۱,۱۹۰	۱,۴۱۵	۳,۴۲۴	a
.	۰,۴۰۹	۰,۴۰۹	.	b'
۲,۹	۳,۱	۳,۲	۲,۹	M'

۶-۱۲ دقت (بیو دیزل)

دقت این روش آزمون، زمانی که برای بیو دیزل^۱ (FAME) به کار می‌رود، از طریق بررسی آماری نتایج آزمون بین آزمایشگاهی، به دست آمده و به صورت زیر بیان می‌شود:

۱-۶-۱۲ تکرار پذیری- اختلاف بین دو نتیجه آزمون متواالی به دست آمده توسط یک آزمونگر با استفاده از وسایل یکسان تحت شرایط عملیاتی یکسان بر روی مواد آزمون یکسان، در طولانی‌مدت، با اجرای معمول و صحیح این روش آزمون، می‌تواند تنها در یک مورد از هر ۲۰ مورد از مقادیر مشخص شده در جدول ۳ بیشتر شود.

۲-۶-۱۲ تجدید پذیری- اختلاف بین دو نتیجه آزمون منفرد و مستقل به دست آمده به وسیله آزمونگرهای مختلف که در آزمایشگاه‌های متفاوت کار می‌کنند، بر روی مواد آزمونی یکسان، در طولانی‌مدت، با اجرای معمول و صحیح این روش آزمون، می‌تواند تنها در یک مورد از هر ۲۰ مورد از مقادیر مشخص شده در جدول ۳ بیشتر شود.

یادآوری ۱- درجه آزادی به کاررفته در این مطالعه بین آزمایشگاهی جهت تخمین مقدار تجدید پذیری، برای به دست آوردن دقت این روش آزمون (برای بیو دیزل) در نقطه‌جوش اولیه برابر با ۲۲ است. ازانجایی که کمینه مقدار لازم (بر اساس روش آزمون استاندارد ASTM D6300) ۳۰ می‌باشد، به دست نیامده است، کاربران باید این را در نظر بگیرند که مقدار واقعی تجدید پذیری ممکن است به مقدار قابل توجهی با این تخمین‌ها اختلاف داشته باشند.

یادآوری ۲- درجه آزادی به کاررفته در این مطالعه بین آزمایشگاهی جهت تخمین مقدار تجدید پذیری، برای به دست آوردن دقت این روش آزمون (برای بیو دیزل) در مقدار بازیافت٪ (۵-۵۰) برابر با ۱۸ است. ازانجایی که کمینه مقدار لازم (بر اساس روش آزمون استاندارد ASTM D6300) ۳۰ می‌باشد، به دست نیامده است، کاربران باید این را در نظر بگیرند که مقدار واقعی تجدید پذیری ممکن است به مقدار قابل توجهی با این تخمین‌ها اختلاف داشته باشند.

یادآوری ۳- درجه آزادی به کاررفته در این مطالعه بین آزمایشگاهی جهت تخمین مقدار تجدید پذیری، برای به دست آوردن دقت این روش آزمون (برای بیو دیزل) در مقدار بازیافت٪ (۹۰-۹۵) برابر با ۲۵ است. ازانجایی که کمینه مقدار لازم (بر اساس روش آزمون استاندارد ASTM D6300) ۳۰ می‌باشد، به دست نیامده است، کاربران باید این را در نظر بگیرند که مقدار واقعی تجدید پذیری ممکن است به مقدار قابل توجهی با این تخمین‌ها اختلاف داشته باشند.

یادآوری ۴- درجه آزادی به کاررفته در این مطالعه بین آزمایشگاهی جهت تخمین مقدار تجدید پذیری، برای به دست آوردن دقت این روش آزمون (برای بیو دیزل) در نقطه‌جوشنهایی برابر با ۱۴ است. استاندارد ASTM D6300 انتشار درجه آزادی کمتر از ۱۵ را برای تخمین مقدار دقت توصیه نمی‌کند، زیرا اطمینان‌پذیری این چنین تخمینی به شدت سوال برانگیز خواهد بود.

جدول ۲ - دقت

تجددیل پذیری				تکرار پذیری				معیار فشار		
(۱۰ mm Hg) ۱۳ kPa	(۰ mm Hg) ۰,۱۳ kPa	(۱۰ mm Hg) ۱۳ kPa	(۰ mm Hg) ۰,۱۳ kPa							
۴۹	۵۶	۱۵	۱۷	نقطه جوش اولیه نقطه پایانی						
۲۷	۳۱	۷,۱	۳,۳	د رد حجمی مایع بازیافت شده						
(۶۰-۹۰)%.	(۵-۵۰)%.	(۶۰-۹۰)%.	(۵-۵۰)%.	(۶۰-۹۰)%.	(۵-۵۰)%.	(۶۰-۹۰)%.	(۵-۵۰)%.			
۵,۴	۷,۰	۳,۹	۶,۵	۲,۰	۱,۹	۲,۵	۲,۴	۰,۵		
۷,۲	۹,۳	۶,۰	۱,۰	۲,۵	۲,۴	۳,۰	۲,۹	۱,۰		
۸,۵	۱۱	۷,۸	۱۳	۲,۹	۲,۸	۳,۳	۳,۲	۱,۵		
۹,۶	۱۲	۹,۴	۱۶	۳,۲	۳,۱	۳,۵	۳,۴	۲,۰		
۱۱	۱۴	۱۱	۱۸	۳,۵	۳,۳	۳,۷	۳,۶	۲,۵		
۱۱	۱۵	۱۲	۲۱	۳,۷	۳,۶	۳,۹	۳,۸	۳,۰		
۱۲	۱۶	۱۳	۲۳	۳,۹	۳,۸	۴,۰	۳,۹	۳,۵		
۱۳	۱۶	۱۵	۲۵	۴,۱	۳,۹	۴,۲	۴,۰	۴,۰		
۱۳	۱۷	۱۶	۲۷	۴,۳	۴,۱	۴,۳	۴,۱	۴,۵		
۱۴	۱۸	۱۷	۲۹	۴,۴	۴,۳	۴,۴	۴,۲	۵,۰		
۱۵	۱۹	۱۸	۳۰	۴,۶	۴,۴	۴,۵	۴,۳	۵,۵		
۱۵	۱۹	۱۹	۳۲	۴,۷	۴,۵	۴,۶	۴,۴	۶,۰		
۱۶	۲۰	۲۰	۳۴	۴,۸	۴,۷	۴,۷	۴,۵	۶,۵		
۱۶	۲۱	۲۱	۳۵	۵,۰	۴,۸	۴,۸	۴,۶	۷,۰		
۱۶	۲۱	۲۲	۳۷	۵,۱	۴,۹	۴,۸	۴,۷	۷,۵		
۱۷	۲۲	۲۳	۳۸	۵,۲	۵,۰	۴,۹	۴,۸	۸,۰		
۱۷	۲۲	۲۴	۴۰	۵,۳	۵,۱	۵,۰	۴,۸	۸,۵		
۱۸	۲۳	۲۵	۴۱	۵,۴	۵,۲	۵,۱	۴,۹	۹,۰		
۱۸	۲۳	۲۵	۴۳	۵,۵	۵,۳	۵,۱	۵,۰	۹,۵		
۱۹	۲۴	۲۶	۴۴	۵,۶	۵,۴	۵,۲	۵,۰	۱۰,۰		
۱۹	۲۴	۲۷	۴۶	۵,۷	۵,۵	۵,۲	۵,۱	۱۰,۵		
۱۹	۲۵	۲۸	۴۷	۵,۸	۵,۶	۵,۳	۵,۱	۱۱,۰		
۲۰	۲۵	۲۹	۴۸	۵,۹	۵,۷	۵,۴	۵,۲	۱۱,۵		
۲۰	۲۶	۳۰	۵۰	۶,۰	۵,۸	۵,۴	۵,۲	۱۲,۰		
۲۰	۲۶	۳۰	۵۱	۶,۱	۵,۹	۵,۵	۵,۳	۱۲,۵		
۲۱	۲۷	۳۱	۵۲	۶,۲	۶,۰	۵,۵	۵,۳	۱۲,۰		
۲۱	۲۷	۳۲	۵۴	۶,۳	۶,۰	۵,۶	۵,۴	۱۳,۵		
۲۱	۲۷	۳۳	۵۵	۶,۳	۶,۱	۵,۶	۵,۴	۱۴,۰		
۲۲	۲۸	۳۳	۵۶	۶,۴	۶,۲	۵,۷	۵,۵	۱۴,۵		
۲۲	۲۸	۳۴	۵۷	۶,۵	۶,۳	۵,۷	۵,۵	۱۵,۰		

یادآوری - اعداد جدول مربوط به دمای معادل اتمسفری بر حسب درجه سلسیوس هستند.

۳-۶-۱۲ این بیان دقت از یک برنامه آزمون مشترک بین آزمایشگاهی در سال ۲۰۱۲ به دست آمده است. در مجموع در این آزمایش، ۹ آزمایشگاه شرکت کرده و از دستگاه‌های مختلف خودکار موجود در این روش آزمون، از دستگاه‌های خودکار و دستی تحلیل گر برای آزمون ۱۱ مجموعه نمونه، تشکیل شده از ۸ درجه سوخت زیستی خاص (به دست آمده از سویا، کلزا^۱، پیه^۲ و روغن زرد^۳، دو ترکیب مخلوط شده از بیو دیزل (به دست آمده از سویا و پیه) و یک نمونه از روغن خردل^۴، استفاده شده است. گستره دمایی این عملیات تقطیر از ۲۷۴°C تا ۴۰۰°C می‌باشد. اطلاعات انواع نمونه‌ها و میانگین نقطه انجماد هر کدام از آن‌ها در گزارش پژوهشی موجود بوده و در دفتر مرکزی ASTM قابل دسترس است.

۷-۱۲ اریبی (بیو دیزل)

از آنجایی که هیچ ماده مرجع معتبر و یا روش آزمایش قابل قبولی برای تعیین میزان اریبی در این روش آزمون وجود ندارد، لذا مقدار اریبی، قابل سنجش نیست.

جدول ۳- دقت (بیو دیزل) در ۱/۳ kPa (۱۰ mm Hg)

گستره دمایی	نقطه پایانی	(۶۰ - ۹۵)% بازیافت شده	(۵ - ۵۰)% بازیافت شده	نقطه جوش اولیه	دقت برای بیو دیزل (°C) بر حسب تکرار پذیری (r)
۲۷۴ - ۴۰۰	۲۴	۲/۱	۲/۱	۳۹	تجددی پذیری (R)
۲۷۴ - ۴۰۰	۶۸	۴,۶۴	۵,۵۵	۸۹	تجددی پذیری (R)

-
- 1- Canola
2- Tallow
3- Yellow Grease
4- Mustard Oil

پیوست الف

(الزامی)

روش واسنجی حس‌گرهای دما

الف-۱ اصول کار

در این پیوست، به واسنجی اساسی حس‌گر دمای بخار با استفاده از استانداردهای دمایی اولیه اشاره می‌گردد تا از بروز مشکلات ناشی از به کار بردن مراجع دمایی ثانویه جلوگیری شود. بهمنظور واسنجی دیگر حس‌گرهای دمایی نیز می‌توان از این پیوست استفاده کرد.

الف-۲ حس‌گرها باید در هنگام اولین استفاده و هرگاه که حس‌گر یا ابزار همراه آن مورد تعمیر قرار می‌گیرند، در محدوده کامل دمایی واسنجی شوند. حس‌گرهای مورداستفاده برای دمای بخار، باید ماهانه در یک یا چند دما کنترل گردند.

الف-۳ حس‌گرها و ابزار همراه آن را با ثبت نقاط انجماد آب و فلزات خالص انتخاب شده و مخلوطهای فلزی ذکر شده در بند ج-۶ واسنجی کنید.

الف-۴ دستگاه

دستگاه مناسب برای این منظور در شکل الف-۱ نشان داده شده است. برای تعیین نقطه انجماد آب نیز می‌توان از یک بالن دوئر^۱ که دست کم با٪ ۵۰ یخ خردشده در آب، پر شده، استفاده نمود.

الف-۵ روش کار

الف-۵-۱ برای حس‌گرهایی که محکم در جایگاه دماسنج قرار نمی‌گیرند، مقدار کافی روغن سیلیکون یا مایع بی‌اثر دیگر را در جایگاه بریزید تا تماس فیزیکی خوبی بین حس‌گر و نوک جایگاه ایجاد شود. حس‌گرهایی که به خوبی در تماس با نوک جایگاه دماسنج هستند، می‌توانند به همان صورت واسنجی شوند.

الف-۵-۲ حدود ۳ ml روغن سیلیکون را در درون جایگاه دماسنج حمام نقطه ذوب بریزید و حس‌گرها را در آن قرار دهید تا واسنجی شوند. روغن باید نوک حس‌گرها را بپوشاند.

الف-۵-۳ حمام نقطه ذوب را تا دمای ۵°C تا ۱۰°C بالاتر از نقطه ذوب فلز درون آن، گرم کنید و آن را به مدت پنج دقیقه در این دما نگهدارید تا مطمئن شوید همه فلز درون آن ذوب شده است.

الف-۵ ۴ حرارت دادن حمام نقطه ذوب را متوقف و منحنی سرد شدن را مشاهده و رسم کنید. توصیه می‌شود، از یک ثبت‌کننده نمودار با نوار کاغذی استفاده کنید. هنگامی که منحنی سرد شدن، قسمتی مسطح با دمای ثابت را به مدت دست‌کم یک دقیقه نشان دهد، دمای قسمت مسطح، به عنوان دمای واسنجی پذیرفته می‌شود.

الف-۵ ۵ در صورت نیاز، برای به دست آوردن دمای صحیح، مقادیر اصلاحی را به عدد خوانده‌شده اضافه کنید. به منظور درون‌یابی می‌توان یک نمودار مقادیر اصلاحی، برحسب دما را رسم نمود. در مورد دستگاه‌های خودکار، مقادیر اصلاحی، باید برای عدد خوانده‌شده اعمال شود و قابلیت تنظیم داشته باشند.

الف-۵ ۶ اگر قسمت مسطح منحنی انجامد خیلی کوتاه باشد، می‌توان با اعمال گرما، در طول دوره سرد شدن، آن را افزایش داد. مراقب باشید که احتمال آلوده شدن یا بیش از حد اکسید شدن حمام فلز وجود دارد. در این حالت، فلز را تعویض کنید.


الف-۶ مواد

الف-۱ آب مقطر - با خلوص آزمایشگاهی از نوع درجه ۳، بیان شده در استاندارد ملی شماره ۱۷۲۸ و با نقطه انجماد صفر درجه سلسیوس.

الف-۲ مخلوط فلزات - ۵۰ درصد وزنی قلع (Sn)، ۳۲ درصد وزنی سرب (Pb)، ۱۸ درصد وزنی کادمیم (Cd) - با نقطه انجماد $145/0^{\circ}\text{C}$.

الف-۳ قلع - ۱۰۰ درصد با نقطه انجماد $231/9^{\circ}\text{C}$.

الف-۴ سرب - ۱۰۰ درصد با نقطه انجماد $327/4^{\circ}\text{C}$.



شکل الف-۱ حمام نقطه ذوب برای استانداردهای دما

پیوست ب

(الزامی)

روش تعیین زمان پاسخ دما

ب-۱ هدف

هدف از ارائه این پیوست، تعیین زمان پاسخ دما بر مبنای سرعت سرد شدن حس‌گر، تحت شرایط معین است.

ب-۲ اهمیت و کاربرد

این روش برای اطمینان از پاسخ سریع حس‌گر به تغییرات دما به کار می‌رود، به طوری که هیچ خطای قابل توجهی در اثر تأخیر زمان پاسخگویی حس‌گر، در منحنی (با افزایش سریع دما) به وجود نیاید.

ب-۲-۱ این روش در شرایط فشار کمینه و هنگامی که محتوای حرارتی بخار، کمینه باشد، دارای بیشترین اهمیت است.

ب-۳ روش کار

ب-۳-۱ یک بشر یک لیتری، محتوی آب را روی اجاق برقی گذاشته و جایگاه دماسنجد شیشه‌ای را به صورت عمودی در آب قرار دهید. دمای آب را در ${}^{\circ}\text{C}$ 90 ± 5 ثابت نگهدارید.

ب-۳-۲ حس‌گر را به وسیله مناسبی که ترجیحاً دارای صفحه بازخوانی رقمی، با قابلیت قرائت تا ${}^{\circ}\text{C} 100$ است متصل کنید. هم‌چنین می‌توانید حس‌گر را به ثبت‌کننده نمودار، دارای نوار کاغذی، با دامنه مناسب که اجازه درون‌بایی تا ${}^{\circ}\text{C} 100$ را بدهد، وصل کنید. برای سهولت در خواندن، سرعت نمودار را کمینه بر روی cm/h تنظیم کنید.

ب-۳-۳ حس‌گر را در درون منفذ موجود در مرکز یکی از طرفین جعبه مقوایی مکعبی شکلی که هر ضلع آن حدود $\text{cm} 30$ است، وارد کنید. حس‌گر باید با محکم کردن محل اتصال در منفذ، در جای خود نگهداشته شود. دمای داخل جعبه را در صورت ثابت شدن، یادداشت کنید.

ب-۳-۴ حس‌گر را بیرون آورده و آن را در داخل جایگاه دماسنجد، در درون بشر آب قرار دهید. پس از این که دمای حس‌گر به ${}^{\circ}\text{C} 80$ رسید، آن را بیرون آورده و به سرعت داخل سوراخ جعبه قرار دهید.

ب-۳-۵ فاصله زمانی موردنیاز حس‌گر، برای سرد شدن از ${}^{\circ}\text{C} 30$ بیشتر از دمای یادداشت شده در بند ب-۳-۳ را با یک زمان‌سنج مشاهده و یا روی ثبت‌کننده نمودار یادداشت کنید.

ب-۳-۶ فاصله زمانی بیش از دویست ثانیه مورد قبول نمی‌باشد.

پیوست پ

(الزامی)

روش واسنجی خلاً سنج‌ها

پ-۱ اساس کار

واسنجی حس‌گرهای خلاً، بر مبنای کاربرد اندازه‌گیر مکلود صورت می‌گیرد که تنها اندازه‌گیر اولیه سودمند و مناسب برای این دامنه فشار است.

یادآوری- اساس ساختار اندازه‌گیرهای مکلود، به خوبی معین شده‌اند. ابعاد و رواداری یک اندازه‌گیر که بددرستی کار می‌کند، طبق ویژگی‌های ذکر شده در بند ۱-۶-۵ برای دامنه فشار از $0\text{--}1 \text{ kPa}$ تا 5 kPa عبارت‌اند از:

طول لوله ممکن 200 ml با رواداری $5 \pm$ ، قطر لوله ممکن $2/7 \text{ ml}$ (با دقیق 0.002 ml)، حجم حباب به علاوه حجم لوله ممکن ml $10/5$ با رواداری $5 \pm$ (با دقیق 0.005 ml).

این اندازه‌گیر با تنظیم سطح جیوه در بازوی فشار دستگاه تا نقطه‌ی روبروی انتهای بسته لوله ممکن، به بهترین صورت استفاده می‌شود. فشار سیستم با استفاده از معادله زیر محاسبه می‌گردد:

$$P = \frac{Kbh^2}{(v - bh)} \quad (1)$$

که در آن:

K : ضریب تبدیل دارای بعد برای تبدیل ml به N/m^2

P : فشار سیستم بر حسب pa

b : حجم لوله ممکن در واحد طول بر حسب ml/mm

h : طول لوله ممکن که با جیوه پر نشده بر حسب mm

V : مجموع حجم حباب و لوله بر حسب ml


این معادله شامل عبارت تصحیح^۱ بوده و زمانی موردنیاز است که فشار سیستم، بخش زیادی از طول لوله ممکن است که با جیوه پر نشده باشد. یک ویژگی برای تعیین عملکرد موفق این اندازه‌گیر، تعیین طول لوله ممکن پر نشده با جیوه، برای اندازه‌گیری فشار سیستم در دامنه 100 pa تا 200 pa (۰/۷۵ mm Hg) تا $1/5 \text{ mm Hg}$ (۲۰۰ pa) با دقیق 0.2 mm می‌باشد. در فشارهای 2 Kpa تا $1/5 \text{ mm Hg}$ (۱۵ mm Hg) تا $1/5 \text{ mm Hg}$ (۱۵ mm Hg)، دقیق 0.5 mm در این اندازه‌گیری کافی می‌باشد.

پ-۲ دستگاه واسنجی خلاً سنج

پیکربندی مناسب دستگاه آزمون، در شکل پ-۱ نشان داده شده است. این سیستم باید قادر به نگهداری فشار ثابت، در حدود یک درصد فشار موردنیاز، برای فشارهای Kpa ۱ و بالاتر و در حدود Kpa ۰,۰۱ برای فشارهای زیر Kpa ۱ باشد.

پ-۲-۱ زمانی که اندازه‌گیر مکلود، به عنوان اندازه‌گیر استاندارد استفاده می‌گردد، باید پیش از پر کردن مجدد با جیوه تمیز، در فشار کمتر از Kpa ۰,۰۱، داغ و خالی شود و از قرار گرفتن در معرض رطوبت (نظیر هوای اتمسفری) حفاظت گردد. برای احتیاط توصیه می‌شود از دو اندازه‌گیر مکلود با دامنه‌های فشار متفاوت استفاده شود. اگر در فشار آزمون، هر دو اندازه‌گیر نتایج یکسان ارائه دهند، این امر نشانه این است که سیستم، عاری از رطوبت و سایر مواد قابل میغان است.

هشدار- جیوه، ماده‌ای سمی است و تنفس یا بلع آن مضر یا مهلك است.



شکل پ-۱ واسنجی خلاً سنج‌ها

پ-۳ روش کار

پ-۳-۱ جهت انجام آزمون، یک چند راهه، طبق شکل پ-۱ تهیه کنید.

پ-۳-۲ اطمینان حاصل کنید که چند راهه آزمون، قادر نشت باشد و بتواند فشار ثابت موردنیاز را تأمین کند. یک آزمون مناسب برای نشت‌یابی، رساندن فشار به کمتر از Kpa ۰,۱ و خارج کردن پمپ از مدار است.

اگر تغییر فشار داخل دستگاه در طول کمینه یک دقیقه از 10 Kpa بیشتر نشود، دستگاه از نظر نشتی، قابل قبول است.

پ-۳-۳ به منظور انجام واستجی، خلا سنج‌های اولیه و سایر وسایل اندازه‌گیری را به هم متصل کرده، فشار موردنیاز آزمون را تنظیم کنید و آزمون نهایی نشتیابی را طبق بند فوق انجام دهید.

پ-۳-۴ فشارهای نشان داده شده توسط همه اندازه‌گیرها را همزمان، بخوانید و یادداشت کنید.

پ-۳-۵ روش فوق را در فشارهای 10 mm Hg ، 13 mm Hg و 13 Kpa و 10 Kpa تکرار کنید.

پ-۳-۶ برای هر وسیله اندازه‌گیری مورد آزمون، نمودار مقادیر اصلاحی را بر حسب فشار تهیه کنید. این نمودار در صورت لزوم می‌تواند برای درون‌یابی استفاده شود.

پیوست ت

(الزامی)

سیستم تنظیم فشار

ت-۱ توضیحات زیر به عنوان مثالی مناسب از یک سیستم تنظیم فشار پیشنهاد می‌گردد:

یک پمپ خلاً با کارایی پایین و ظرفیت بالا را به یکی از دو مخزن موج‌گیر که هر یک دارای ظرفیت ده تا بیست لیتر بوده و به صورت سری قرار گرفته‌اند، متصل کنید. یک شیر برقی^۱ یا تنظیم‌کننده‌ای از نوع دیگر، در محل اتصال بین دو مخزن نصب کنید، به صورتی که مخزن اول در فشار پمپ و مخزن دوم در فشار دستگاه تقطیر نگهداشته شود.

ت-۱-۱ با استفاده از دستگاهی، ورود نرخ جریان ملایمی را به مخزن دوم برقرار کنید تا کنترل‌گرها در فواصل زمانی منظم، کار کنند و عملکرد یکنواختی فراهم شود.

اگرچه تجربه نشان داده است که جریان باید در کمترین مقدار ممکن نگهداشته شود تا از خروج بخارات، از محل اتصال فشارسنج در بالای ستون، جلوگیری شود.

ت-۱-۲ خطوط اتصال از مخزن دوم دستگاه تقطیر در خلاً، باید دارای کوتاه‌ترین طول و بیشترین قطر ممکن باشند. کمترین مقدار قطر داخلی ۱۲ mm پیشنهاد می‌گردد.

ت-۱-۳ برای اتصال دستگاه‌های تقطیر چندتایی، می‌توان از یک پمپ بزرگ و یک مخزن موج‌گیر بزرگ دارای فشار پایین استفاده کرد. چندین مخزن کوچک‌تر که در فشارهای مختلف کار می‌کنند را می‌توان با تنظیم‌کننده‌های جداگانه فشار، به مخزن موج‌گیر بزرگ دارای فشار پایین متصل کرد.

از چیدمان‌های دیگر، مشروط به این که فشار را در محدوده مشخص شده در بند ۷-۱-۶ ثابت نگه دارند، نیز می‌توان استفاده کرد.

یادآوری- اگر از شیر برقی یا تنظیم‌کننده الکتریکی دیگری استفاده می‌کنید، یک فشارپا^۲ مناسب، موردنیاز است که وسیله تنظیم‌کننده را فعال کند. این وسیله می‌تواند فشار سیستم را در حدود مشخص شده تا حدود ۱ Kpa نگه دارد. به جای یک فشارپا و شیر برقی جداگانه، می‌توان از یک فشارپا کارتزین^۳ استفاده کرد.

1- Solenoid Valve

2- Manostats

3- Cartesian Manostat

پیوست ث

(الزامی)

کنترل دستگاه با ماده مرجع

ث-۱ مجموعه دستگاه، شامل اندازه‌گیر فشار (که قبلاً واسنجی شده) و حسگر دما و وسائل همراه آن را بررسی کنید تا از نصب و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید.

طبق روش آزمون، مراحل را در فشار آزمون مربوط به یک نمونه مشخص یا در دو یا چند فشار مربوط به کنترل عمومی دستگاه، با استفاده از نرمال هگزا دکان یا نرمال تترا دکان، انجام دهید.

ث-۱-۱ اگر از نرمال هگزا دکان استفاده می‌کنید، میانگین دماهای نقطیز به دست‌آمده در محدوده ۱۰٪ تا ۹۰٪، باید با داده‌های مندرج در جدول ث-۱، مطابقت داشته باشد.

ث-۱-۲ برای مقادیر فشار بالاتر از 1 Kpa ، ذکر نشده، محدوده دماهای میانگین برای نرمال هگزا دکان نباید بیش از 1.5°C از دمای T (معادله ث-۱)، انحراف داشته باشد:

$$t = \left[\frac{1831.316}{(6.14438 - \log p)} \right] - 154.53 \quad (1)$$

که در آن:

بر حسب P و t بر حسب ${}^\circ\text{C}$ است.

$$t = \left[\frac{1831.316}{(7.01944 - \log p)} \right] - 154.53 \quad (2)$$

که در آن:

بر حسب P و t بر حسب ${}^\circ\text{C}$ است.

ث-۱-۳ اگر از نرمال تترا دکان استفاده می‌کنید، میانگین دماهای نقطیز به دست‌آمده در محدوده ۱۰٪ تا ۹۰٪، باید با داده‌های جدول ث-۱، مطابقت کند.

ث-۱-۴ برای مقادیر فشار بالاتر 1 Kpa ، ذکر شده، محدوده دماهای میانگین برای نرمال تترا دکان نباید بیش از 1.5°C از دمای t_{14} معادله زیر انحراف داشته باشد.

$$t_{14} = \left[\frac{1747.452}{(6.1471 - \log p)} \right] - 168.44 \quad (3)$$

که در آن:

بر حسب P و t بر حسب ${}^\circ\text{C}$ است

$$t_{14} = \left[\frac{1747.452}{(7.02216 - \log p)} \right] - 168.44 \quad (4)$$

که در آن:

P بر حسب ${}^{\circ}\text{C}$ و t بر حسب mm Hg است.

جدول ث-۱- دماهای نقطییر ترکیبات مرجع

محدوده دما بر حسب ${}^{\circ}\text{C}$		فشار	
نرمال هگزا دکان	نرمال تترا دکان	میلی متر جیوه (mm Hg)	کیلو پاسکال (Kpa)
۱۰۷/۶ تا ۱۰۴/۳	۸۱/۹ تا ۷۸/۹	۱/۰	۰/۱۳
۱۳۶/۴ تا ۱۳۳/۱	۱۰۹/۴ تا ۱۰۶/۴	۵/۰	۰/۶۷
۱۵۰/۸ تا ۱۴۷/۵	۱۲۳/۲ تا ۱۲۰/۲	۱۰/۰	۱/۳۴
۱۶۶/۷ تا ۱۶۳/۳	۱۳۸/۵ تا ۱۳۵/۵	۲۰/۰	۲/۷
۱۸۴/۴ تا ۱۸۱/۱	۱۵۵/۵ تا ۱۵۲/۵	۴۰/۰	۵/۳
۱۹۰/۶ تا ۱۸۷/۲	۱۶۱/۳ تا ۱۵۸/۳	۵۰/۰	۶/۷

پیوست ج

(الزامی)

آبزدایی از نمونه و فرونشاندن کف

ج-۱ آبزدایی از نمونه

به منظور آبزدایی مناسب از نمونه مورد آزمون، جهت تقطیر، روش زیر پیشنهاد می‌گردد:

مقدار ۳۰۰ ml از نمونه را تا دمای 80°C گرم کنید، ده تا پانزده گرم کلسیم کلراید ذوب شده با مش ۸ تا ۱۲ را به آن بیفزایید و به مدت ده تا پانزده دقیقه بهشت به هم بزنید. اجازه دهید مخلوط (بدون همزن) سرد شود، سپس لایه روغنی را بهوسیله سرریز کردن^۱، جدا کنید.

ج-۲ فرونشاندن کف و جلوگیری از سرفتن نمونه

ج-۲-۱ تمایل نمونه به کف کردن بیش از حد یا سرفتن^۲، اغلب به عنوان یک مانع جدی برای تقطیر مناسب فرآورده‌های نفتی، تحت خلاً تلقی می‌شود. در برخی موارد، علت، وجود آب یا گازهای حل شده است ولی بسیاری از نمونه‌ها حتی هنگامی که ظاهراً عاری از این آلودگی‌ها هستند، نیز کف می‌کنند. در مورد بهترین روش کاهش کف کردن بیش از حد نمونه به مقادیر قابل کنترل، نظر یکسانی وجود ندارد. روش‌های زیر فقط به عنوان مثال‌هایی موفق پیشنهاد می‌گردد:

ج-۲-۲ گاززدایی

در بند ۶-۱۰ روشی به منظور تقویت گاز زدایی، ارائه شده است. برای روغن داخل بالن، سرعت کم کاهش‌شار یا افزایش دما یا هر دو، عوامل مهمی در دستیابی به موفقیت در این روش هستند. روش دیگر گاززدایی، پالایه کردن نمونه تحت خلاً، پیش از وزن کردن آن است.

ج-۲-۳ استفاده از پشم فولاد^۳

حدود ده گرم لایی تا شده پشم فولاد (با درجه متوسط) را جدا کنید. تای آن را باز و آن را به هشت تا ده رشته دراز جدا کنید. هر رشته را جداگانه به درون محتويات بالن بریزید. از محکم بهم فشردن یا تشکیل فضاهای خالی بزرگ جلوگیری کنید. نیمه بالایی بالن را با پشم فولاد پر کنید ولی اجازه ندهید هیچ رشته‌ای بیش از ۶ mm از درون دهانه بالن بیرون بیاید. به صورت دیگر می‌توانید ۰,۵ g تا ۰,۶ g پشم فولاد درجه دو را به صورت پنج توب پیچید، به طوری که قطر هر یک mm تا ۸ mm باشد، سپس به درون بالن بریزید.

1-Decantation

2-Bump

3-Steel Wool

ج-۲-۴ سنگ جوش^۱

شامل تکه‌های شکسته صفحه‌های خشک‌کن چینی یا لوله فلزی کوتاه آلاندام^۲ شکسته شده هستند که قبل از شروع تقطیر به درون بالن اضافه می‌شوند. دانه‌های hengar از نوع مسطح، همان‌گونه که در روش اندازه‌گیری نیتروژن کجلدال به کار می‌روند، نیز به همین صورت مورد استفاده قرار می‌گیرند. (یادآوری بند ج-۲-۴ را ببینید) یادآوری- استفاده از وسایل ضدکف ممکن است بر منحنی تقطیر اثر بگذارد، بنابراین کاربرد آن‌ها تنها در موقعی است که به طور قطعی لازم هستند.

ج-۲-۵ سیالات سیلیکونی

در بسیاری موارد، افزودن یک یا دو قطره از سیال سیلیکونی (با گرانوی ۳۵۰cSt) به نمونه درون بالن، در فرونشاندن کف، مؤثر است. اگرچه وجود این سیالات ممکن است، در نتایج آزمون‌های تجزیه‌ای انجام شده بر روی محصولات حاصل از این روش آزمون، انحراف ایجاد کند، بنابراین در صورت استفاده از این سیالات، در گزارش آن را ذکر کنید.

ج-۲-۶ آماده‌سازی بالن

برخی از آزمایشگاه‌ها، داخل بالن را قبل از استفاده برای تقطیر، جهت ایجاد سطوح جوشش فعال، آماده می‌کنند. روش مورد استفاده برای این منظور شامل مراحل زیر است:

۱۰۰ mm سدیم هیدروکسید ۳۳٪ را به مدت پانزده تا بیست دقیقه بجوشانید. سپس لایه داخلی ته بالن را با استفاده از بخارهای هیدروفلوئوریک اسید^۳، خراش دهید و با تزریق کربوراندوم^۴ خالص یا شیشه مذاب، لایه داخلی ته بالن را پوشش دهید.

1- Boiling Chips
2- Alundum Thimbles
3- Hydrofluoric Acid Fumes
4- Carborundum

پیوست چ

(الزامی)

روش تبدیل دماهای بخار مشاهده شده به دماهای معادل اتمسفری (AET)

ج-۱ هدف

این روش برای تبدیل دمای واقعی نقطه‌گذشتگی که در فشار کم محیط به دست آمد، به دمای معادل اتمسفری متناظر با نقطه‌گذشتگی در فشار اتمسفری (Maxwell) که از معادلات مکسول (Bonnel) و بونل (Bonnell) به دست آمد، می‌باشد.

ج-۲ اهمیت و کاربرد

ج-۲-۱ داده‌های نهایی دماهای معادل اتمسفری، از انجام محاسبات زیر به دست می‌آیند.

ج-۳ محاسبات

ج-۳-۱ با استفاده از معادلات زیر، دمای بخار مشاهده شده را به دمای معادل اتمسفری تبدیل کنید:

$$AET = \frac{748.1A}{[1/(T+273.1)+0.3861A-0.00051606]} - 273 \quad (ج-1)$$

که در آن:

ج-۳-۲ دمای معادل اتمسفری بر حسب $^{\circ}\text{C}$:

ج-۳-۳ مقدار به دست آمده از معادله ج-۲،

ج-۳-۴ دمای بخار مشاهده شده بر حسب $^{\circ}\text{C}$.

ج-۳-۵ مقدار عبارت A با استفاده از معادله ج-۲ یا ج-۳ به دست می‌آید:

در جایی که فشار سیستم بزرگ‌تر یا مساوی 266 Kpa باشد.

$$A = \frac{5.143222 - 0.972546 \log_{10} P}{25793.329 - 95.76 \log_{10} P} \quad (ج-2)$$

که در آن:

ج-۳-۶ فشار سیستم بر حسب Kpa و یا

در جایی که فشار سیستم بزرگ‌تر یا مساوی 2 mm Hg باشد.

$$A = \frac{5.994295 - 0.972546 \log_{10} P}{2663.129 - 95.76 \log_{10} P} \quad (ج-3)$$

که در آن:

P : فشار سیستم برحسب mm Hg

ج-۱-۳-۲ اگر فشار سیستم کمتر از 266 mm Hg باشد، مقدار عبارت A از معادله ج-۵ به دست می‌آید:

$$A = \frac{5.897249 - 0.987672 \log_{10} P}{2962.909 - 43.00 \log_{10} P} \quad (\text{ج-5})$$

که در آن:

P : فشار سیستم برحسب Kpa؛ و یا

$$A = \frac{6.761559 - 0.987672 \log_{10} P}{3000.538 - 43.00 \log_{10} P} \quad (\text{ج-5})$$

که در آن:

P : فشار سیستم برحسب mm Hg

ج-۲-۳ این معادلات تنها برای نمونه‌هایی صدق می‌کنند که دارای ضریب K -واتسون با روداری (12.0 ± 0.2) باشند. ضریب K باید به صورت مفروض، ۱۲ باشد و هرگونه تأثیرات آن نادیده گرفته شود، مگر آن‌که بر اساس توافق متقابل، برخلاف آن عمل شود.

ج-۳-۳ در صورت نیاز به مقادیر اصلاحی، ضریب K را با استفاده از معادله ج-۶ به دست می‌آید:

$$K = \frac{\sqrt[3]{1.8(B+273.1)}}{D} \quad (\text{ج-6})$$

که در آن:

B : میانگین نقطه‌جوش برحسب $^{\circ}\text{C}$ ؛

D : چگالی نسبی در $^{\circ}\text{C}$ / $15/6$.

ج-۳-۴-۱ به صورت پیش‌فرض، هم نقطه میانی دمای بخار نمونه و هم نقطه میانی نقطه‌جوش نمونه به دست آمده به روش سوانگاری گازی، می‌تواند به عنوان میانگین نقطه‌جوش، استفاده شود.

ج-۳-۴-۲ برای به دست آوردن تخمینی از مقدار ضریب K می‌توان از شکل ج-۱ استفاده کرد.

ج-۴-۳ مقادیر اصلاحی، جهت استفاده در به دست آوردن دمای معادل اتمسفری، از معادله ج-۷ به دست می‌آید:


$$t = -1.4[k - 12][\log_{10} \left(\frac{p_a}{p_0} \right)] \quad (\text{ج-7})$$

t : مقدار اصلاح شده برحسب $^{\circ}\text{C}$


P_a : فشار اتمسفری برحسب (mm Hg) Kpa

P_0 : فشار مشاهده شده برحسب (mm Hg) Kpa

ج-۳-۴-۱ برای به دست آوردن تخمینی از مقادیر اصلاحی می‌توان از شکل چ-۲ استفاده کرد.



شکل چ-۱- ضریب مشخصه واتسون برای اجزا نفتی



شکل چ- مقادیر اصلاحی نقطه جوش برای ضریب K

پیوست ح

(الزامی)

مثالی برای محاسبات دقت

ح-۱ روش کار

ح-۱-۱ برای یک درصد معین از محصول بازیابی شده تقطیر، در یک فشار معلوم (13 Kpa) یا (10 mm Hg) تغییر دما بر درصد حجم بازیافت شده را محاسبه کنید.

ح-۱-۲ دقت مطلوب (تکرار پذیری یا تجدید پذیری) را از جدول ۲ به دست آورید. اگر حاصل $\left\{ \frac{\%_{\text{C(AET)}}}{\%_{\text{V}}} \right\}$ یک عدد صحیح نیست، برای به دست آوردن دقت، از درون یابی خطی استفاده کنید.

ح-۲ مثال-نتیجه مطلوب: تجدید پذیری برای 30% بازیافت در فشار 13 Kpa (۰ mm Hg)، برحسب درجه سلسیوس:

$$\text{AET } (\text{°C}) \quad 40\% \quad 443$$

$$\text{AET } (\text{°C}) \quad 30\% \quad 427$$

$$\text{AET } (\text{°C}) \quad 20\% \quad 443$$

$$\frac{\%_{\text{C}}}{\%_{\text{V}}} = \frac{(443 - 40)}{(40 - 20)} = \frac{34}{20} = 1.7$$

با استفاده از جدول-۲، تجدید پذیری در 13 Kpa برای مقدار بازیافت 30% (تا ۵۰):

$$\frac{\%_{\text{C}}}{\%_{\text{V}}} = 1.5 \quad \text{از} \quad 1.5 = 13$$

$$\frac{\%_{\text{C}}}{\%_{\text{V}}} = 2.0 \quad \text{از} \quad 2.0 = 16$$

$$13 + \left(\frac{1.7}{1.5} \right) (16 - 13) = 14.2 \sim 14 \text{ °C}$$

پیوست خ

(الزامی)

تقطیر فرآورده‌های نفتی در خلأ (دستگاه خودکار)

خ-۱ هدف

هدف از ارائه این پیوست تعیین محدوده نقاط جوش فرآورده‌های نفتی در خلأ، با استفاده از دستگاه خودکار است، مشروط بر این که فرآورده‌های نفتی بتوانند به طور نسبی یا کامل در بیشینه دمای مایع 400°C تبخیر شوند.

خ-۲ اساس روش

نمونه‌ای که در دستگاه تقطیر خودکار، تقطیر می‌شود، دقیقاً از شرایط تقطیر ذکرشده که در روش دستی آمده پیروی می‌کند. داده‌های به دست آمده شامل نقطه‌جوش اولیه (IBP)، نقطه‌جوش نهایی (FBP) و منحنی تقطیر معادل اتمسفری (AET) بر حسب حجم بازیافتی می‌باشند.

خ-۳ وسایل لازم

دستگاه خودکار باید به نحوی طراحی شده باشد که اجزای توصیف شده در بند ۱-۶ را در برگیرد. ممکن است قطعات دیگری نیز توسط تولیدکننده، اضافه شده باشد که برای به دست آوردن نتایج رضایت‌بخش ضروری نیستند ولی می‌توان برای افزایش کارایی دستگاه و سهولت عملکرد دستگاه از آن‌ها استفاده نمود.

خ-۳-۱ سطح یاب / سازوکار ثبت

این قسمت که برای اندازه‌گیری حجم مایع بازیافت شده در ظرف جمع‌آوری استفاده می‌شود، باید دارای قدرت تفکیک $1\text{ mm}/0.1$ با دقت $(\pm 1\text{ mm})$ باشد.

مجموعه دستگاه باید مطابق دستورالعمل سازنده و اسنجری شود.

خ-۳-۲ خلأ سنج

خلأ سنج باید قادر به اندازه‌گیری فشار مطلق با دقت $10\text{ pa} \pm 0.08\text{ mm Hg}$ در فشار 1 Kpa (7.5 mm) و پایین‌تر باشد. خلأ سنج معمولاً یک سیستم الکترونیکی اندازه‌گیری فشار است. در محدوده فشار بیش از 1 Kpa به دقت $\pm 1\%$ فشار مشاهده شده، موردنیاز است.

اندازه‌گیرهای فشاری الکترونیکی، قادر به دستیابی به این مقدار دقت هستند ولی باید همان‌گونه که در پیوست پ، ذکرشده است، در فواصل زمانی معین به درستی و اسنجری و بررسی مجدد شوند.

خ-۳-۳ دستگاه تنظیم کنترل دمای محفظه ظرف جمع‌آوری

این دستگاه باید قادر به کنترل دمای ظرف جمع‌آوری بین 32°C تا 78°C باشد.

خ-۴ نمونه و الزامات نمونه‌برداری

نمونه و الزامات نمونه‌برداری در بند ۸ توصیف شده‌اند.

خ-۵ آماده‌سازی دستگاه

دستگاه را مطابق با دستورالعمل سازنده آماده کنید.

خ-۶ روش کار

خ-۶-۱ دمای سردکننده مبرد را دست کم 30°C زیر کمترین دمای بخار که در طول آزمون مشاهده می‌شود، تنظیم کنید. دمای حدود 60°C در اکثر موارد مناسب است.

خ-۶-۲ چگالی نمونه را در دمای ظرف جمع‌آوری، به وسیله یک هیدرومتر، طبق استاندارد ملی شماره ۱۹۷ یا توسط یک چگالی سنج رقمی طبق استاندارد ملی شماره ۱۰۶۶۲ و با استفاده از محاسبات ریاضی و جداول راهنمای استاندارد ASTM D1250 و یا ترکیبی از آن‌ها به دست آورید.

خ-۶-۳ با استفاده از چگالی نمونه، وزن معادل 200 ml از نمونه را در دمای ظرف جمع‌آوری با تقریب 0.1 g توزین کنید. این مقدار از روغن را داخل بالن تقطیر بریزید.

خ-۶-۴ اتصالات کروی دستگاه تقطیر را با یک گریس مناسب، روغن‌کاری کنید. بالن را به اتصال کروی پایینی کلاهک تقطیر، متصل کنید. گرم‌کن را زیر بالن و ژاکت بالایی را در جای خود قرار دهید و بقیه دستگاه را با استفاده از گیره‌های فنری، جهت محکم کردن اتصالات، نصب کنید.

خ-۶-۵ حس‌گر دما را داخل جایگاه دما‌سنج بالن قرار دهید.

خ-۶-۶ فشار عملیاتی را در مقدار تعیین شده برای تقطیر تنظیم کنید (یادآوری بند ۷-۱۰ را ببینید). فشار باید در مراحل کار به‌طور خودکار کاهش یابد تا از کف‌کردن نمونه جلوگیری شود.

خ-۶-۷ شدت گرمادهی اولیه را در مقدار تعیین شده، تنظیم کنید. دستگاه باید قادر به تنظیم گرمای ورودی باشد، به صورتی که محصول تقطیر با سرعت ثابت 6 ml/min تا 8 ml/min بازیافت شود.

خ-۶-۸ پس از این‌که اطمینان پیدا کردید کنترل‌های دستگاه طبق دستورالعمل‌های سازنده دستگاه تنظیم شده‌اند، تقطیر را آغاز کنید.

خ-۶-۹ دستگاه به‌طور خودکار نقطه‌جوش اولیه، نقطه‌جوش نهایی، درصدهای حجمی بازیافت شده با دماهای واقعی مربوط به آن‌ها و سرعت‌های تقطیر را ثبت می‌کند. دماهای واقعی ثبت شده با استفاده از نرم‌افزاری که

توسط سازنده تهیه شده به طور خودکار به دمای اتمسفری (AET) تبدیل می‌شوند. این تبدیل باید بر اساس معادله چ-۱ صورت بگیرد.

خ-۶-۱۰ اگر دمای مایع به 400°C برسد یا دمای بخار، پیش از این‌که نقطه پایانی مشاهده شود به بیشینه مقدار برسد، باید دستگاه تقطیر خاموش و تقطیر متوقف گردد. دستگاه به طور خودکار دمای بخار و درصد حجمی کل بازیافت شده را در زمانی که تقطیر متوقف گردیده ثبت می‌کند.

خ-۶-۱۱ پس از تکمیل عمل تقطیر، دستگاه به طور خودکار وارد برنامه تبرید می‌شود. پس از این‌که دما به زیر حد ایمن (که معمولاً 100°C است) می‌رسد، فشار در دستگاه تقطیر به تدریج تا فشار اتمسفری افزایش می‌یابد. آنگاه می‌توان بالن و ظرف جمع‌آوری را برای تمیز کردن جدا کرد. اگر لازم است که دستگاه پیش از این‌که محتویات آن تا زیر 100°C سرد شوند، باز شود، از گاز نیتروژن عاری از رطوبت برای رساندن فشار سیستم به فشار اتمسفری استفاده کنید.

خ-۶-۱۲ دستگاه را طبق بند ۱۰-۱۳ تمیز کنید.

خ-۶-۱۲ هرگونه ماده موجود در تله سرد را طبق بند ۱۰-۱۲ بازیافت کنید.

خ-۷ دقต و اریبی

خ-۷-۱ دقت این روش آزمون، با استفاده از دستگاه خودکار این روش آزمون، در دست تعیین است.

خ-۷-۲ اریبی بین روش‌های دستی و خودکار این روش آزمون، در دست تعیین است.

پیوست ۵

(اطلاعاتی)

روش تنظیم دستگاه اندازه‌گیری دمای بخار

۱-۵ ابزاری را به منظور کمک در تعیین نقطه سرریز، با استفاده از یک میله، با عرض حدودی ۳ mm و طول حدودی ۳۰۰ mm می‌سازیم. خمیدگی 90° را در حدود ۲۵ mm یکی از سرها ایجاد می‌کنیم. پس از آن یک لوله پلاستیکی قابل انعطاف با قطر داخلی ۲ mm را در سمت دیگر میله، با طول ۳۰ mm قرار می‌دهیم. از لوله پلاستیکی قابل انعطاف، به منظور جلوگیری از خراشیده شدن ظروف شیشه‌ای، استفاده می‌کنیم. طول خمیدگی به مقدار قطر داخلی ستون تقطیر بستگی دارد.

۲-۵ سپس این وسیله را با دقت از پایین ستون تقطیر به سمت بالا تا رسیدن به انتهای آن، حرکت می‌دهیم، به طوری که باعث ایجاد برآمدگی در بازوی متراکم کننده شود. نوک خمیده انتهایی ابزار می‌باشد در بالاترین نقطه از پایین‌ترین نقطه اتصال داخلی ستون تقطیر و بخش متراکم کننده از مجموعه ستون با ژاکت خلا، قرار داده شود. این نقطه، نقطه سرریز است. سپس با استفاده از قلم، یک علامت بر روی طرف بیرونی شیشه ستون تقطیر که هم‌راستا با انتهای ابزار است، ایجاد می‌کنیم. این مرحله را در طرف دیگر ستون تقطیر، تکرار می‌کنیم. با استفاده از دو خطکش صاف، اطمینان حاصل کنید که فاصله از بالای ستون تقطیر تا هر یک از علامت‌های پایین ستون، به یک اندازه است. اگر هر دو مساوی بودند، آن را به عنوان نقطه سرریز در نظر می‌گیریم و اگر دو فاصله مساوی نبودند، مراحل شرح داده شده در بالا را تکرار می‌کنیم.

۳-۵ زمانی که نقطه سرریز مشخص شد، یک علامت در ($3 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$) دو طرف بیرونی ستون شیشه‌ای تقطیر، زیر نقاط مشخص شده، ایجاد می‌کنیم. این نقاط جایی است که نوک حسگر می‌باشد در مرکز آن قرار داده شود. در صورت امکان، این دو مجموعه از علائم می‌باشد به صورت دائمی بر روی شیشه وجود داشته باشند تا زمانی که شیشه، نیاز به تعمیر داشته باشد.

۴-۵ در حالی که ستون تقطیر را نگاه داشته‌اید، به طوری که بتوانید درون آن را ببینید، ترموموکوپل را که در درون کلاهک مخروطی شکل قرار دارد، در پایین ستون تقطیر قرار دهید. با استفاده از اتصالات مخروطی مناسب، ترموموکوپل را در مکان عملیاتی معمول (بالا یا پایین)، به طوری که نوک حسگر در مرکز آن قرار گیرد، با استفاده از پایین‌ترین نقاط ایجادشده بر روی شیشه، تنظیم کنید. به محض اینکه ترموموکوپل در وضعیت مناسب قرار گرفت، پیچ کلاهک را محکم کنید. سپس نقطه‌ای را که در آن ترموموکوپل با پیچ شدن کلاهک، تنظیم شد را به صورت دائمی علامت بزنید. این علامت‌ها تنها برای این ستون تقطیر خاص، پیچ کلاهک مخروطی و ترموموکوپل، دقیق و صحیح است و می‌تواند به منظور بررسی چیدمان مناسب دستگاه به کار برود.